

LAUDO DE PERÍCIA ESTRUTURAL E PROCEDÊNCIA VEICULAR

2008 ALLURE EAT6

| | |
|---------------|----------------------|
| DATA PERÍCIA: | 05/07/2024 11:00:04 |
| TIPO: | LAUDO PREMIUM |
| OS: | 43290 |
| MARCA: | PEUGEOT |
| MODELO: | 2008 ALLURE EAT6 |
| ANO / MODELO: | 2018 / 2019 |
| COR: | PRATA |
| COMBUSTIVEL: | ALCOOL/GASOLINA |
| CIDADE / UF: | OURINHOS / SÃO PAULO |
| CHASSI: | 936CMNFNVKB005353 |
| MOTOR: | 10DGAH0019469 |
| CAMBIO: | 18B6A2690163 |
| RENAVAM: | 01156892357 |
| HODOMETRO: | 70.942 |



SOLICITANTE: AVANCE MOTORS



RESULTADO

PERICIA APROVADA



A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

 GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

 GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

 NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

 GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO TRASEIRO

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA

 PLACA MERCOSUL QR CODE

REPAROS ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA

 O VEÍCULO EXAMINADO NÃO APRESENTA REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NA SUA CARROCERIA/LATARIA NA DATA DA PERÍCIA REALIZADA.

LEILÃO

 REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

INDÍCIO DE SINISTRO

 NÃO CONSTA REGISTRO DE INDÍCIO DE SINISTRO CONFORME PESQUISA EM ANEXO.

ROUBO E FURTO

 REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

EXTREMAMENTE AVISÃO
PERICIAS E VISTORIAS

ANÁLISE E ORIGINALIDADE DE PINTURA



| Peça | Análise |
|-----------------------------------|----------|
| 22-Capô | ORIGINAL |
| 23-Para-lama dianteiro esquerdo | ORIGINAL |
| 24-Coluna dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 25-Porta dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 26-Caixa de ar dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 27-Coluna central esquerda | ORIGINAL |
| 28-Porta traseira esquerda | ORIGINAL |
| 29-Caixa de ar traseira esquerda | ORIGINAL |
| 30-Coluna traseira esquerda | ORIGINAL |
| 31-Para-lama traseiro esquerdo | ORIGINAL |
| 32-Lateral traseiro esquerdo | ORIGINAL |
| 33-Caçamba lado esquerdo | ORIGINAL |
| 34-Tampa do porta-malas | ORIGINAL |
| 35-Caçamba do lado direito | ORIGINAL |
| 36-Tampa da caçamba | ORIGINAL |
| 37-Para-lama traseiro direito | ORIGINAL |
| 38-Lateral traseira direita | ORIGINAL |
| 39-Coluna traseira direita | ORIGINAL |
| 40-Porta traseira direita | ORIGINAL |
| 41-Caixa de ar traseira direita | ORIGINAL |
| 42-Coluna central direita | ORIGINAL |
| 43-Caixa de ar dianteira direita | ORIGINAL |
| 44-Porta dianteira direita | ORIGINAL |
| 45-Caixa de ar dianteira direita | ORIGINAL |
| 47-Coluna dianteira direita | ORIGINAL |
| 48-Para-lama dianteiro direito | ORIGINAL |
| 49-Teto | ORIGINAL |
| 51-Alma do parachoque traseiro | ORIGINAL |

Observações: A análise apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo, coletada através de aparelho metrológico certificado e calibrado e coletada a distância em microns da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. * Imagens meramente ilustrativas.

ANÁLISE E ORIGINALIDADE DE ESTRUTURA/CARROCERIA



| Peça | Análise |
|------------------------------------|----------|
| 1-Painel frontal | ORIGINAL |
| 2-Longarina dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 3-Caixa de roda dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 4-Coluna dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 5-Coluna central esquerda | ORIGINAL |
| 6-Coluna traseira esquerda | ORIGINAL |
| 7-Caixa de ar dianteira esquerda | ORIGINAL |
| 8-Caixa de ar dianteira direita | ORIGINAL |
| 9-Folha lateral traseira esquerda | ORIGINAL |
| 10-Longarina traseira esquerda | ORIGINAL |
| 11-Painel traseiro | ORIGINAL |
| 12-Caixa de estepe | ORIGINAL |
| 13-Longarina traseira direita | ORIGINAL |
| 14-Folha lateral traseira direita | ORIGINAL |
| 15-Caixa de ar traseira direita | ORIGINAL |
| 16-Coluna traseira direita | ORIGINAL |
| 17-Coluna central direita | ORIGINAL |
| 18-Coluna dianteira direita | ORIGINAL |
| 19-Caixa de roda dianteira direita | ORIGINAL |
| 20-Longarina dianteira direita | ORIGINAL |
| 21-Folha do teto | ORIGINAL |
| 50-Alma do parachoque dianteiro | ORIGINAL |

Observações: A análise apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo, coletada através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. * Imagens meramente ilustrativas.



CHASSI



MOTOR



CAMBIO



EXTRA