

**DADOS GERAIS:**

|          |                             |                 |                           |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| DATA:    | 18/03/2025 16:26:46         | STATUS:         | APROVADO                  |
| CLIENTE: | PARTICULAR RIO              | Nº DA VISTORIA: | 3442197                   |
| UNIDADE: | VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA | VISTORIADOR:    | WAGNER DOS ANJOS FERREIRA |

**DADOS DO VEÍCULO:**

|                        |                   |                       |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | GM                | MODELO/VERSÃO:        | CHEVROLET/CRUZE LT HB |
| ANO FAB./MODELO:       | 2013/2013         | COR:                  | BRANCA                |
| PLACA:                 | LSL4H79           | CIDADE:               | RIO DE JANEIRO        |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 9BGPB68M0DB255747 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | LFH123425325          |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | 9BGPB68M0DB255747 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | LFH123425325          |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | 9BGPB68M0DB255747 | Nº DO MOTOR NO CRLV:  | LFH123425325          |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: |                   | COMBUSTÍVEL:          | ALCOOL/GASOLINA       |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   |                   | KM:                   | 136187                |

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

**300 - Condição do número do chassi:**

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

517-Não obrigatória

**3 - Do assoalho:**

518-Original

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroceria:**

705-Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroceria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

WAGNER DOS ANJOS FERREIRA-21.566.534-0

Vistoriador

CAROLINE LEME-44.543.635-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIO declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3442197

TRASEIRA



DIANTEIRA



LACRE



HODÔMETRO



CINTO DE SEGURANÇA



CHASSI



MOTOR



ETIQUETA\_VIS\_MOTOR



TRASEIRA



WAGNER DOS ANJOS FERREIRA-21.566.534-0

Vistoriador

CAROLINE LEME-44.543.635-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIO declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3442197

TRASEIRA



DIANTEIRA



DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



QR CODE



WAGNER DOS ANJOS FERREIRA-21.566.534-0

Vistoriador

CAROLINE LEME-44.543.635-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIO declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3442197

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



PORTA MALAS



COLUNA\_DIANTEIRA\_ESQUERDA



WAGNER DOS ANJOS FERREIRA-21.566.534-0

Vistoriador

CAROLINE LEME-44.543.635-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIO declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3442197

COLUNA\_DIANTEIRA\_DIREITA



COLUNA\_TRASEIRA\_DIREITA



COLUNA\_TRASEIRA\_ESQUERDA



ETIQUETA ASSOALHO



CAIXA\_AR\_ESQUERDA



CAIXA\_AR\_DIREITA



WAGNER DOS ANJOS FERREIRA-21.566.534-0  
Vistoriador

CAROLINE LEME-44.543.635-9  
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIO declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


WAGNER DOS ANJOS FERREIRA

Vistoriador  
WAGNER DOS ANJOS FERREIRA (21.566.534-0)

Auxiliar Conferente  
CAROLINE LEME (44.543.635-9)



## ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

WAGNER DOS ANJOS FERREIRA

Vistoriador  
WAGNER DOS ANJOS FERREIRA (21.566.534-0)

Auxiliar Conferente  
CAROLINE LEME (44.543.635-9)