



CONSULTA Nº: 7574972

CONFIDENCIAL PARA: Guarulhos Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 27/02/2025 às 11:30



STRADA ENDURANCE CS

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GIF-5D68	Marca/Modelo: FIAT / STRADA ENDURANCE CS	
Chassi: 9BD281A22NYW58182	Motor: 327A0114583056	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Caminhonete	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2021	Ano modelo: 2022	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Carga	Lotação 2	Potência 88
Carroceria	Cilindradas 1368	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 219	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento CL - PICK-UP PEQUENA	Grupo modelo veículo STRADA	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 179	Última atualização: 2021-09-16

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GIF-5D68	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / STRADA ENDURANCE CS	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: 9BD281A22NYW58182 Normal
Motor: 327A0114583056	Renavam: 01275854785
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: CINZA
Capacidade de passageiros: 2	Espécie: Carga
Cilindradas: 1368	Peso bruto(PBT): 179
Potência: 88	Capacidade de carga: 219
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: 73371643	Número da Carroceria: 73371643

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD281A22NYW58182	9BD281A22NYW58182	✓
Motor	327A0114583056	327A0114583056	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BD281A22NYW58182

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Marca : FIAT

Versão : FIAT/ ENDURANCE CS

Ano Fabricação : 2021

Cilindradas : 1368

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Caminhonete

Modelo : FIAT/STRADA ENDURANCE CS

Carroceria : CL - PICK-UP PEQUENA

Ano Modelo : 2022

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: GIF-5D68

Marca/Modelo: FIAT / STRADA ENDURANCE CS

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: 327A0114583056

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 2

Cilindradas: 1368

Espécie: Carga

Eixo: 2

Nº carroceria: 73371643

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMINHONETE

Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 9BD281A22NYW58182 **Normal**

Renavam: 01275854785

Cor: CINZA

Potência: 88

Peso bruto(PBT): 179

Capacidade de carga: 219

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: R M FERNANDEZ COMERCIO IMPO
RTACAO E EXPO

Débitos do veículo

Multas: EXISTE DÉBITO DE MULTA

Multas: R\$ 130

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Municipais: R\$ 130,16

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

🚨 Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📊 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GIF5D68 NAS BASES CONSULTADAS

📊 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GIF5D68 NAS BASES CONSULTADAS

📊 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GIF-5D68 NAS BASES CONSULTADAS

📊 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GIF-5D68 NAS BASES CONSULTADAS

📁 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

🚨 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.069.796/0001-03** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.069.796/0001-03 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.069.796/0001-03 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: SP057767195-21/2025

DATA/HORA : 27/02/2025 11:48

VALIDADE DO LAUDO:

28/04/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: R M FERNANDEZ COMERCIO IMPORTA

CPF/CNPJ: 19.586.095/0001-03

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: GIF5D68

MARCA/MODELO: STRADA ENDURANCE CS

COR: CINZA

ANO FAB: 2021

TIPO DE VEÍCULO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: CARGA

ANO MOD: 2022

TIPO DE CARROCERIA: CAR ABERTA

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 2

POTÊNCIA: 88

CAP. CARGA: 0.72

CMT: 2.19

CILINDRADA: 1368

PBT: 1.79

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: 327A0114583056

KM: 109202

Nº CHASSI: 9BD281A22NYW58182

Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:06:57
LATITUDE: -23.4915086 LONGITUDE: -46.5481648

TRASEIRA



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:07:11
LATITUDE: -23.4914698 LONGITUDE: -46.548187

HODÔMETRO



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:23:49
LATITUDE: -23.4914392 LONGITUDE: -46.54818

LACRE



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:07:13
LATITUDE: -23.4914547 LONGITUDE: -46.5481856

CHASSI



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:19:05
LATITUDE: -23.4914193 LONGITUDE: -46.5481784

MOTOR



ECV Nº: 7344 GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: SHOPPING_GUARULHOS/SP - 27/02/2025 11:39:05
LATITUDE: -23.4913902 LONGITUDE: -46.5481109

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: Guarulhos Vistorias Automotivas LTDA - ME

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: 300246

NOME DO VISTORIADOR: LUCAS BARBOSA DA SILVA

MUNICÍPIO : GUARULHOS

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4513004
DATA DE VISTORIA:	27/02/2025 11:45:35
MARCA:	FIAT
MODELO:	FIAT/STRADA ENDURANCE CS
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2021
ANO MODELO:	2022
PLACA:	G1F5D68
RENAVAM:	01275854785
KM:	109202
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	SHOPPING GUARULHOS
CLIENTE:	GRUPO ORIGINAL - PONTO - GUARULHOS

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



G1F5D68

4513004

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 0 de 7

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:	9BD281A22NYW58182
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9BD281A22NYW58182
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9BD281A22NYW58182

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:	327A0114583056
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	327A0114583056
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	327A0114583056

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:	*
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	*

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



GIF5D68

4513004

Veículo vistoriado, você des preocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 7

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	HASTE REPARADA/AVARIADA
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	HASTE REPARADA/AVARIADA
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	RECUPERADO
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	PEQUENA AVARIA/REPARO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA. :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO. :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO. :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

PAINEL DIANTEIRO REPARADO - CRASHBOX DIANTEIRO REPARADO - HASTE DE FIXAÇÃO DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA AMBAS REPARADAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




GIF5D68


4513004

FOTOS

Frente




Traseira




Placa




KM




Compartimento motor




Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi





Foto eta coluna




Data Cinto Segurança




Gravação do vidro




Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



EXTRA IMPRESSA 10



EXTRA IMPRESSA 11



EXTRA IMPRESSA 12



Eu, GRUPO ORIGINAL - PONTO - GUARULHOS, declaro ter recebido o seguinte da: GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e cnpj: 09.069.796/0001-03 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
R. ANTHON PHILIPS - VILA HERMINIA - TEL: (11) 24233090



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 27/02/2025 11:45:35, conforme horário oficial de Brasília, por GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: LUCAS BARBOSA DA SILVA - 384799231
Conferido por: GUILHERME D" CESAR FERENSI - 545125601

Veículo vistoriado, você despreocupado!



GIF5D68

4513004

WWW.SUPERVISAO.COM

