

RJ - RIO DE JANEIRO
KQT3983

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

NISSAN/MARCH ACTIVE 10/NISSAN/MARCH ACTIVE 10
2014/ 2015 - VERMELHA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante

*****.124.920-**150**

APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CRLV:

RENAVAM: 01027189820

CATEGORIA: PARTICULAR

HODÔMETRO: 155062

CHASSI: 94DFDUK13FB501501

CAPACIDADE: NÃO INFORMADO

CHASSI: 94DFDUK13FB501501

MOTOR: D4DQ047037

PBT: 1,41

MOTOR: D4DQ047037

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

CILINDRADA: 998

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

POTÊNCIA: 74

MUNICÍPIO/UF: Rio de Janeiro/RJ



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ - 066.1 Gravação identificadora obstruída/sem acesso

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.


✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

5111127.94DFDUK13FB501501.09022026163603.1768442






AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Reparado
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442






● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Reparado
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442




REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code




Gravação do VIS no vidro



Foto extra



Torre do amortecedor lado direito



5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442



Longarina dianteira direita



Torre do amortecedor lado esquerdo



Longarina dianteira esquerda



Colunas lado esquerdo



Porta malas



Estepe




5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442




Colunas lado direito



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



5111127.94DFDUK13FB501501. 09022026163603.1768442



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução
- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- ✓ A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

VEICULO POSSUI REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA EM TODA A LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA E TAMPA DO PORTA MALAS.

FELIPE LOURENÇO DA SILVA
Perito em identificação veicular

FELIPE LOURENÇO DA SILVA
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

