



TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS DO VEÍCULO



N° VISTORIA: 3960083
 N° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
 N° MOTOR: MR18703635H
 PLACA: EUZ5428
 MARCA: NISSAN
 MODELO: I/NISSAN TIDA 18SL FLEX

KILOMETRAGEM: 81496
 COR: CINZA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2011
 ANO MODELO: 2012
 SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- ✔ CONFORME: 20 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 1 ITENS
- ✘ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:

TARGET SERVICOS TUCURUVI LTDA ME

Endereço: AVENIDA GUAPIRA 978 - SP

powered by MEGA LAUDO



TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
NÂ° MOTOR: MR18703635H
PLACA: EUZ5428
MARCA: NISSAN
MODELO: INISSAN TIIDA 18SL FLEX
Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2012

HODÔMETRO KM



DIANTEIRA



TRASEIRA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO



CAIXA DE AR LADO DIREITO





TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
NÂ° MOTOR: MR18703635H
PLACA: EUZ5428
MARCA: NISSAN
MODELO: NISSAN TIIDA 18SL FLEX
Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: [anoFabricacao]
Ano Modelo: 2012

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CHASSI



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
NÂ° MOTOR: MR18703635H
PLACA: EUZ5428
MARCA: NISSAN
MODELO: NISSAN TIIDA 18SL FLEX
Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: [anoFabricacao
Ano Modelo: 2012

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



TARGET SERVICOS TUCURUVI LTDA ME

Endereço: AVENIDA GUAPIRA 978 - SP

powered by MEGA LAUDO



TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
NÂ° MOTOR: MR18703635H
PLACA: EUZ5428
MARCA: NISSAN
MODELO: NISSAN TIIDA 18SL FLEX
Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: [anoFabricacao
Ano Modelo: 2012

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO





TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307
NÂ° MOTOR: MR18703635H
PLACA: EUZ5428
MARCA: NISSAN
MODELO: NISSAN TIIDA 18SL FLEX
Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2012

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



LACRE DA PLACA



TARGET SERVICOS TUCURUVI LTDA ME

Endereço: AVENIDA GUAPIRA 978 - SP

powered by MEGA LAUDO



TUCURUVI - SP

EUZ5428



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307 Tipo Veículo: 1
Nº MOTOR: MR18703635H COR: CINZA
PLACA: EUZ5428 Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: NISSAN Ano Fab: 2011
MODELO: I/NISSAN TIIDA 18SL FLEX Ano Modelo: 2012

LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

✓ 15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ Original

502 DO BATENTE DA PORTA

✓ Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO

✓ Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

✓ A vistoria nao afere a idoneidade da quilometragem constada no hodometro do veiculo na sua presente data.

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

✓ Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV

✓ 01-ORIGINAL -A-

PLACA

✓ 01-ORIGINAL -A-

MOTOR

✓ 01-ORIGINAL -A-

CHASSI

✓ 01-ORIGINAL -A-

KM

✓ 03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS

✓ 01-ORIGINAL -A-

CINTOS

✓ 01-ORIGINAL -A-

CAMBIO

✓ 02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

✔ Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.

✔ Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.

✔ Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✔ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✔ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1008 Avaliação de pintura não contrata pelo cliente no ato da vistoria

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✔ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES

✔ 01-SEM RESTRICÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✔ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

! 02-COM RECAL -AR-

ROUBO E FURTO

✔ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✔ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✔ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✔ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO

✔ OK -A-

TARGET SERVICOS TUCURUVI LTDA ME

Endereço: AVENIDA GUAPIRA 978 - SP

powered by

MEGA LAUDO



TUCURUVI - SP

EUZ5428




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

N° CHASSI: 3N1BC1CDXCL352307 Tipo Veículo: 1
N° MOTOR: MR18703635H COR: CINZA
PLACA: EUZ5428 Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: NISSAN Ano Fab: 2011
MODELO: I/NISSAN TIIDA 18SL FLEX Ano Modelo: 2012

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



GUILHERME NOGUEIRA DOS SANTOS

Assinatura cliente

TARGET SERVICOS TUCURUVI LTDA ME

Endereço: AVENIDA GUAPIRA 978 - SP

powered by MEGA LAUDO