Mandu & Cia Ltda

CNPJ: 09.278.108/0001-15

Laudo de Vistoria Cautelar

SP - OURINHOS
FHC-0769

APROVADO

Realizado em: 02/09/2023 **OS N°:** 2245679383 **Vistoriador:** DIEGO DA COSTA SOUZA

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome MANDU VISTORIA	**CNPJ** 09.278.108/0001-15
Nome do proprietário MANDU VISTORIA	**CPF/CNPJ** 09.278.108/0001-15

DADOS DO VEÍCULO

PLACA FHC0769	**Marca/Modelo** FORD / KA FLEX		**Tipo** Automovel
Fabricação/Modelo 2012 / 2013		**Quilometragem** 155097	
Cidade OURINHOS			**ESTADO** SP
CRLV 05889817200	**N° do lacre da placa** 005303	**Tipo de lacre** AZUL	**Renavam** 00497726122

Chassi BIN 9BFZK53A4DB444923	**Chassi ATUAL**
Motor BIN SMRBD444923	**Motor ATUAL** SMRBD444923
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	**Combustível ATUAL** ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN BRANCA	**Cor ATUAL** BRANCA
Câmbio BIN Não informado	**Câmbio ATUAL** Não informado

REALIZADO EM: 02/09/2023 | **OS°:** 2245679383 | **Vistoriador:** DIEGO DA COSTA SOUZA



CHASSI

MOTOR

HODOMETRO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

ETA COLUNA

ETA MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITA

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

PLACA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LACRE

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

JUNÇÃO PAINEL TRASEIRO

CÂMBIO



DETRAN-SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 00497726122
PLACA: FHC0769 | EXERCÍCIO: 2022
ANO FABRICAÇÃO: 2012 | ANO MODELO: 2013
NÚMERO DO CRV: ***
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 05889817200 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: FORD/KA FLEX
ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMOVEL
PLACA ANTERIOR / UF: *******/** | CHASSI: 9BFZK53A4DB444923
COR PREDOMINANTE: BRANCA | COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

Validar este CRLV pela com app Vio

CATEGORIA: PARTICULAR | CAPACIDADE: *.*
POTÊNCIA/CILINDRADA: 73CV/999 | PESO BRUTO TOTAL: 1.41
MOTOR: SMRBD444923 | CMT: *.* | EIXOS: 2 | LOTAÇÃO: 05P
CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
NOME: FERNANDO HENRIQUE DE PAULA
CPF / CNPJ: 004.798.719-73
LOCAL: OURINHOS SP | DATA: 22/12/2022
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF: * | DATA DE QUITAÇÃO: * | PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$): * | CUSTO DO BILHETE (R$): * | CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$): *
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$): * | VALOR DO IOF (R$): * | VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$): *

CRLV

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ **- 01 Motor:** 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ **- CHASSI:** "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."
✓ **18018 - Reparos estruturais da carroçaria:** O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.	

REALIZADO EM: 02/09/2023 | **OS°:** 2245679383 | **Vistoriador:** DIEGO DA COSTA SOUZA

Croqui do veículo



34 Capô "Repintado, "	**37 Porta-malas** "Repintado, "
39 Paralama dianteiro esquerdo "Repintado, "	**42 Porta Dianteira** "Repintado, "
46 Paralama traseiro "Repintado, "	**55 Paralama dianteiro** "Repintado, "
58 Porta dianteira "Repintado, "	**62 Paralama traseiro** "Repintado, "

REALIZADO EM: 02/09/2023 | **OS°:** 2245679383 | **Vistoriador:** DIEGO DA COSTA SOUZA

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO

RETOQUES DE FUNILARIA E PINTURA

Vistoriador responsável: DIEGO DA COSTA SOUZA

Emitido por: Mandu & Cia Ltda

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos orgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► **Vistoria Cautelar**
A presente vistoria possui caráter **particular**, **analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restinge-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).