RELATORIO VEICULAR

93HRV2870LK1473905112026102 1

APROVADO

ItensVerificados

CONSULTA SISTEMICA

Leilao

Indicio de sinistro

Bloqueio judicial e administrativo

Alteracoes de caracteristicas

Numero do chassi na base BINE estadual

Numero do motor na base BINE estadual

Alienacao fiduciaria

Comunicado de venda

Multas, IPVA e licenciamento

ESTRUTURAL

Substituicao, reparo e recuperacao de pecas estruturais:

- Folhas externas das laterais
- Teto
- Longarinas inferiores
- Longarinas superiores (para-lama interno)
- Colunas frontais, centrais, traseiras e superior
- Paineis frontal e traseiro
- Painel corta-fogo
- Assoalho central e do porta-malas
- Caixa de estepe
- Caixa de rodas
- Caixa de ar
- Torre dos amortecedores
- Crash box
- Alma do para-choque

IDENTIFICACAO

Motor

Chassi

Cambio

Vidros

Etiquetas ETA

Cintos de seguranca

UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME
CNPJ: 27527949000109
Londrina - PR
TELEFONE: (43) 3367-0555
pratikalondrina@hotmail.com

Relatório de Vistoria Veicular

RDZ5B77


Laudo Nº: 119380

SOLICITANTE NOME:	MANELLA VEICULOS	**SOLICITANTE CPF:**	
PLACA:	**RDZ5B77**	**DATA:**	**05/11/2026**
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	**ANO FAB/MOD:**	2020/2020
COR:	BRANCA	**RENAVAM:**	01237670435
CHASSI BIN:	**93HRV2870LK147399**	**MOTOR BIN:**	**R18ZC-0145325**
CHASSI:	**93HRV2870LK147399**	**MOTOR:**	**R18ZC-0145325**

APROVADO

PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



93HRV2870LK147399051120261021

APROVADO

FOTOS EXTRAS









93HRV2870LK1473905112026102 1

APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE E REPAROS DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDICIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM A ETIQUETA "ETA" DO PISO/ASSOALHO SEM ACESSO, CLIENTE CIENTE.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável

YGOR CRISTOVAO DA SILVA VASCONCELOS

ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
- 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
- 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
- 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
- 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
- 506.1 - Sem campo visual.

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
- 605 - Original Dentro do Padrão.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
- 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
- 621 - Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
- 637 - Original Dentro do Padrão.

- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
- 653 - Original Dentro do Padrão.

- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
- 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
- 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
- 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
- VIDROS ORIGINAIS

93HRV2870LK1473905112026102 1

APROVADO

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa MercoSul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.

Prática
Vistoria Veicular

93HRV2870LK1473990511202610 21

APROVADO

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 10133765

Prática
Vistoria Veicular

Data e hora da consulta:
04/11/2026 às 16:17:15

Leia para validar o documento original

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	RDZ5B77	**MUNICÍPIO / UF:**	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	93HRV2870LK147399	**RENAVAM:**	01237670435
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	R18ZC-0145325
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	Não Informado	**COR:**	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	**ANO MODELO:**	2020
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	Não Informado	**POTÊNCIA:**	140
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	174
CILINDRADA:	1799	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	0
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	**NÚMERO DA CARROCERIA:**	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	174	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	16/10/2026

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:**	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	**RESTRIÇÃO RENAINF:**	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	Não Informado	**RECALL:**	Não Informado
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO

VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS

VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	RDZ5B77	**MUNICÍPIO / UF:**	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	93HRV2870LK147399	**RENAVAM:**	01237670435
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	**COR:**	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	**ANO MODELO:**	2020
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
CILINDRADA:	1799	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	**NÚMERO DA CARROCERIA:**	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.74	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:		**NÚMERO DO EIXO:**	0
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2:**	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4:**	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	**RESTRIÇÃO RENAINF:**
RESTRIÇÃO RFB:	

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	RDZ5B77	**MUNICÍPIO / UF:**	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	93HRV2870LK147399	**RENAVAM:**	01237670435
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	R18ZC-0145325
MARCA/MODELO:	HONDA/HR-V EXL CVT	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	**COR:**	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	**ANO MODELO:**	2020
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	**POTÊNCIA:**	140
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	
CILINDRADA:	1799	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
TIPO DE CARROCERIA:		**NÚMERO DA CARROCERIA:**	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.74	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:		**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	TOP CAR VEICULOS S/A
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2:**	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4:**	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		**RESTRIÇÃO RENAJUD:**	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Dossiê Completo
BRASIL
RDZ5B77
SITUAÇÃO:**Em circulação**
Dossiê gerado em: 05/11/2026 09:31
DADOS DO VEÍCULO
Marca/Modelo HONDA/HR-V EXL CVT
Fabricação/Modelo 2020/2020
Nome do proprietário atual T** C** V******* S**
Nome do proprietário anterior C**** T******** D*** G****
Renavam 1237670435
Placa anterior RDZ5B77
Tipo Automovel
Categoria Particular
Espécie/Lugares Passageiro, 5 lugares
Carroceria Nao Aplicavel
Combustível Alcool-Gasol
Cor Branca
Data de aquisição 28/09/2026
Município de Emplacamento BALNEARIO CAMBORIU
Origem dos dados Cadastro
Licenciado 2026 em 16/10/2026 através do Registro de Veículo (CRV)
SITUAÇÃO
Restrições
Renave: M****** V******* L*** (Venda: 30/10/2026, Inclusão: 30/10/2026) Tipo: Saída, Estoque
DÉBITOS Nenhum débito em aberto consta neste momento.
INFRAÇÕES Nenhuma infração em aberto consta neste momento.
Ver histórico de infrações
ÚLTIMO PROCESSO
Número Processo 1276616/2026
Documento Interessado 049*******4
Início Processo 13/10/2026 11:21
Fim Processo 16/10/2026 16:57
Situação Encerrado
Serviços
Renave Entrada Estoque13/10/2026 11:21
Transferência de Domicílio13/10/2026 11:21
Transferência de Propriedade13/10/2026 11:21
Geração de guia de pagamento13/10/2026 11:21
Auditoria16/10/2026 16:57
Emissão de CRV/CRLV eletrônico16/10/2026 16:58
RECURSOS DE INFRAÇÃO
Processo
CETRAN 226/2025
Requerimento Em 08/07/2025 pelo Proprietário
Identificador do Auto BAL CAMBORIU-008798-AG00055051-5738-0
Detalhamento da Infração
TRANSITAR PELA CONTRAMÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE SENT UNICO
Em BALNEARIO CAMBORIU no dia 16/12/2024 às 12h28m
1970 ESQUINA COM RUA 1950
Resultado do Processo
Processo Cadastrado sem decisão

Processo
CETRAN 225/2025
Requerimento Em 08/07/2025 pelo Proprietário
Identificador do Auto BAL CAMBORIU-008798-AG00050679-5541-4
Detalhamento da Infração
ESTAC EM DESACOR C/ REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA
Em BALNEARIO CAMBORIU no dia 21/10/2024 às 11h38m
RUA 3100, 910
Resultado do Processo Processo Cadastrado sem decisão

Processo
JARI 63/2025
Requerimento Em 30/01/2025 pelo Proprietário
Identificador do Auto BAL CAMBORIU-008798-AG00055051-5738-0
Detalhamento da Infração
TRANSITAR PELA CONTRAMÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE SENT UNICO
Em BALNEARIO CAMBORIU no dia 16/12/2024 às 12h28m
1970 ESQUINA COM RUA 1950
Resultado do Processo
Indeferido em 03/07/2025

Processo
Defesa Autuação 155/2025
Requerimento Em 23/01/2025 pelo Proprietário
Identificador do Auto BAL CAMBORIU-008798-AG00055051-5738-0
Detalhamento da Infração
TRANSITAR PELA CONTRAMÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE SENT UNICO
Em BALNEARIO CAMBORIU no dia 16/12/2024 às 12h28m
1970 ESQUINA COM RUA 1950
Resultado do Processo
INDEFERIDO em 24/01/2025

Processo
JARI 45/2025
Requerimento Em 23/01/2025 pelo Proprietário
Identificador do Auto BAL CAMBORIU-008798-AG00050679-5541-4
Detalhamento da Infração
ESTAC EM DESACOR C/ REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA
Em BALNEARIO CAMBORIU no dia 21/10/2024 às 11h38m
RUA 3100, 910
Resultado do Processo
Indeferido em 03/07/2025

GRAVAME

VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.

GRAVAME

NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA

Não foram identificadas informações disponíveis nas bases de dados histórica ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA O ESTADO DO PR / Informação online descontinuada pela portaria oficial.

DECODIFICADOR DE CHASSI

NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	93HRV2870LK147399	**MARCA:**	HONDA
MODELO:	HR-V EXL Aut. 1.8 16V i-VTEC Flex 4P	**MONTADORA:**	HONDA
VEÍCULO:	HR-V	**VERSÃO:**	EXL
MOTOR:	1.8 16V i-VTEC	**COMBUSTÍVEL:**	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	**ANO FABRICAÇÃO:**	2020
ANO MODELO:	2020	**REGIÃO GEOGRÁFICA:**	America do Sul
PAÍS:	Brasil	**LOCAL DE FABRICAÇÃO:**	Itirapina - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	**TIPO DE CARROCERIA:**	SUV
TIPO DE TRAÇÃO:		**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	**QTDE DE IRREGULARIDADES:**	0
TRANSMISSÃO:	Automatica - CVT		
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Honda	**MODELO**	HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut.
ANO MODELO	2020	**COMBUSTIVEL**	Flex
MÊS REFERÊNCIA	novembro de 2026	**VALOR**	R$ 104.223,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

PESQUISA FINALIZADA

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.