RELATORIO VEICULAR

9BRB29BTXD2016062091120261018

APROVADO

ItensVerificados

CONSULTA SISTEMICA

Leilao

Indicio de sinistro

Bloqueio judicial e administrativo

Alteracoes de caracteristicas

Numero do chassi na base BINE estadual

Numero do motor na base BINE estadual

Alienacao fiduciaria

Comunicado de venda

Multas, IPVA e licenciamento

ESTRUTURAL

Substituicao, reparo e recuperacao de pecas estruturais:

- Folhas externas das laterais
- Teto
- Longarinas inferiores
- Longarinas superiores (para-lama interno)
- Colunas frontais, centrais, traseiras e superior
- Paineis frontal e traseiro
- Painel corta-fogo
- Assoalho central e do porta-malas
- Caixa de estepe
- Caixa de rodas
- Caixa de ar
- Torre dos amortecedores
- Crash box
- Alma do para-choque

IDENTIFICACAO

Motor

Chassi

Cambio

Vidros

Etiquetas ETA

Cintos de seguranca

UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME
CNPJ: 27527949000109
Londrina - PR
TELEFONE: (43) 3367-0555
pratikalondrina@hotmail.com

Relatório de Vistoria Veicular

KWA6I46

Laudo Nº: 119629

SOLICITANTE NOME:	MANELLA VEICULOS	**SOLICITANTE CPF:**	
PLACA:	**KWA6I46**	**DATA:**	**09/11/2026**
MARCA/MODELO:	TOYOTA/ETIOS SD XLS	**ANO FAB/MOD:**	2013/2013
COR:	PRATA	**RENAVAM:**	00545995990
CHASSI BIN:	**9BRB29BTXD2016062**	**MOTOR BIN:**	**V113522**
CHASSI:	**9BRB29BTXD2016062**	**MOTOR:**	**V113522**

APROVADO

PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE




9BRB29BTXD2016062091120261018

APROVADO

FOTOS EXTRAS









9BRB29BTXD2016062091120261018

APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE E REPAROS DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDICIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- COM REPAROS DE FUNILARIA NA TRASEIRA RECUPERADO COM MASSA E SOLDA NO PAINEL TRASEIRO, CLIENTE CIENTE.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável

JOÃO DE SOUZA SILVA FILHO

ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
- 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
- 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
- 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
- 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
- 518 - Original

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
- 605 - Original Dentro do Padrão.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
- 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
- 621 - Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
- 637 - Original Dentro do Padrão.

- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
- 653 - Original Dentro do Padrão.

- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
- 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
- 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
- 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
- VIDROS ORIGINAIS

9BRB29BTXD2016062091120261018

APROVADO

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 405 - Numeração é a mesma que consta na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa MercoSul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 705 - Apresenta avaria e ou reparo na região traseira da carroçaria

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

- **13.12. 12 - PAINEL TRASEIRO:**
- 06 - Solda / reparo

9BRB29BTXD20160620911202610 18

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.

Prática
Vistoria Veicular

APROVADO

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 10136585

Prática Vistoria Veicular

Data e hora da consulta:
07/11/2026 às 09:58:40

Leia para validar o documento original

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	KWA6I46	**MUNICÍPIO / UF:**	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BRB29BTXD2016062	**RENAVAM:**	00545995990
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	V113522
MARCA/MODELO:	TOYOTA/ETIOS SD XLS	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	**COR:**	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	**ANO MODELO:**	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	**POTÊNCIA:**	096
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	1,43
CILINDRADA:	1496	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	02
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	**NÚMERO DA CARROCERIA:**	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1,43	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:	130302910	**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	06/01/2026

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:**	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	**RESTRIÇÃO RENAINF:**	SIM
RESTRIÇÃO RFB:	NÃO	**RECALL:**	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO

VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA

VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	KWA6I46	**MUNICÍPIO / UF:**	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BRB29BTXD2016062	**RENAVAM:**	00545995990
MARCA/MODELO:	TOYOTA/ETIOS SD XLS	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	**COR:**	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	**ANO MODELO:**	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
CILINDRADA:	1496	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	**NÚMERO DA CARROCERIA:**	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.43	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:		**NÚMERO DO EIXO:**	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2:**	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4:**	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:		**RESTRIÇÃO RENAINF:**	SIM
RESTRIÇÃO RFB:			

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	KWA6I46	**MUNICÍPIO / UF:**	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BRB29BTXD2016062	**RENAVAM:**	00545995990
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	V113522
MARCA/MODELO:	TOYOTA/ETIOS SD XLS	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	**COR:**	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	**ANO MODELO:**	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	**POTÊNCIA:**	96
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	
CILINDRADA:	1496	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
TIPO DE CARROCERIA:		**NÚMERO DA CARROCERIA:**	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.43	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:		**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	LEANDRO FERRANTE FERNANDES
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2:**	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4:**	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		**RESTRIÇÃO RENAJUD:**	

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA

VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.

RIO DE JANEIRO (RJ)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	0054.599599-0
Chassi:	9BRB29BTXD2016062
Placa:	KWA-6I46

Marca/Modelo:	TOYOTA/ETIOS SD XLS
Município:	LONDRINA / PR
Ano de fabricação/modelo:	2013/2013
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Cor:	PRATA
Categoria:	PARTICULAR
Espécie/Tipo:	PASSAGEIRO / AUTOMOVEL
Situação do veículo:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Tipo de Financiamento/ Restrição:	NÃO HÁ

PENDÊNCIAS

Discriminação	Valor em Reais (R$)
MULTAS	R$ 201,37
TOTAL	**R$ 201,37**

SEGURANÇA VEICULAR NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

FINANCIAMENTO / RESTRIÇÃO

Campo	Informação
Situação	**NADA CONSTA**

RECALL NADA CONSTA

APREENSÃO / LEILÃO

Restrição RFB Odômetro Bloqueios Não há registro de apreensão/processo de leilão para este veículo junto ao Detran-PR. Caso a apreensão tenha sido realizada (pela Polícia Militar) no fim de semana ou feriado, poderá não estar registrada no sistema. Neste caso, aguarde 24 horas e consulte novamente.

BLOQUEIOS NADA CONSTA

HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

GRAVAME

VEÍCULO NUNCA CONSTOU DA BASE DE GRAVAMES

GRAVAME

NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA

Não foram identificadas informações disponíveis nas bases de dados histórica ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA O ESTADO DO PR / Informação online descontinuada pela portaria oficial.

DECODIFICADOR DE CHASSI

NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BRB29BTXD2016062	**MARCA:**	TOYOTA
MODELO:	Etios Seda XLS 1.5 16V Flex 4P	**MONTADORA:**	TOYOTA
VEÍCULO:	Etios Seda	**VERSÃO:**	XLS
MOTOR:	1.5 16V	**COMBUSTÍVEL:**	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	**ANO FABRICAÇÃO:**	2013
ANO MODELO:	2013	**REGIÃO GEOGRÁFICA:**	America do Sul
PAÍS:	Brasil	**LOCAL DE FABRICAÇÃO:**	Indaiatuba - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	**TIPO DE CARROCERIA:**	Sedan
TIPO DE TRAÇÃO:		**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	**QTDE DE IRREGULARIDADES:**	0

TRANSMISSÃO:	Manual
CONCLUSÃO:	Completa

TABELA FIPE

MARCA	**MODELO**
ANO MODELO	**COMBUSTIVEL**
MÊS REFERÊNCIA	**VALOR**

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

PESQUISA FINALIZADA

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.