



**UNIDADE: Compra Certa 05**

**Solicitante:** PARTICULAR

**CPF/CNPJ:** 00000000000

**Marca/Modelo:** RENAULT/KWID ZEN 10MT

**AnoFab/AnoMod:** 2020/2021

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** PRATA

**RENAVAM:** 1226331553

**Chassi (BIN):** 93YRBB001MJ430018

**Motor (BIN):** B4DA402Q201395

**Hodômetro:** 44695

**QXU8C59**

**CRLV/CRV:**

**Chassi:** 93YRBB001MJ430018

**Motor:** B4DA402Q201395

**Câmbio:**

**Nº do Lacre/QR code:**

**Status: APROVADO**



IDENTIFICAÇÃO

✓ APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

✓ APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

✓ APROVADO

ESTRUTURA

✓ APROVADO

HISTÓRICO

✓ APROVADO



### LEGENDA DE ÍCONES

 REPROVADO    APROVADO COM RESTRIÇÕES    APROVADO COM ALERTA    APROVADO COM APONTAMENTOS    APROVADO

### IDENTIFICAÇÃO

-  NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI
-  ETIQUETA DA COLUNA
-  NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR
-  ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
-  ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

### IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

-  PARA BRISA
-  VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
-  VIDRO LATERAL ESQUERDO
-  VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
-  VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA
-  VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
-  VIDRO LATERAL DIREITO
-  VIDRO TRASEIRO

### IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

-  PLACA(S)
-  LACRE/QR CODE

### ESTRUTURA

-  CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

### HISTÓRICO

-  INDÍCIO DE SINISTRO
-  BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES
-  SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA ATIVA
-  LEILÃO



**FOTOS**



Dianteira 45°



Traseira 45°



Placa Traseira



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Eta Coluna



Gravação do VIS no vidro



Hodômetro



Placa Dianteira



Eta Motor



## IDENTIFICAÇÃO

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

Não se aplica

### ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### ETIQUETA DA COLUNA

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.



### IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

#### PARA BRISA

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO LATERAL DIREITO

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO LATERAL ESQUERDO

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

#### VIDRO TRASEIRO

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

#### PLACA(S)

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

#### LACRE/QR CODE

- ✓ Veiculo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).



## HISTÓRICO

### INDÍCIO DE SINISTRO

- ✔ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

- ✔ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

- ✔ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES

- ✔ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### LEILÃO

- ✔ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

## ESTRUTURA

### CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

- ✔ O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria



### OBSERVAÇÕES

Reparo de funilaria tampa traseira

---

Diego Antônio Zadra Bertoli  
Vistoriador(a)



---

Cauê Zadra Bertoli  
Emissor do laudo

### IMPORTANTE

IMPORTANTE: O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **DIEGO ANTONIO ZADRA BERTOLI - ME, CNPJ 12.662.582/00001-50** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **DIEGO ANTONIO ZADRA BERTOLI - ME**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de SEGURADORAS, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No presente laudo não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento. O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

**RUA VIA VENETO, 1440 SANTA FELICIDADE CURITIBA/PR CEP:82.020-470 TEL: (41) 9722-2991**