UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME
CNPJ: 27527949000109
Londrina - PR
TELEFONE: (43) 3367-0555
pratikalondrina@hotmail.com

Relatório de Vistoria Veicular

PDT9H88

Laudo Nº: 46264

SOLICITANTE NOME:	MANELLA VEICULOS	**SOLICITANTE CPF:**	81.759.532/0001-09
PLACA:	**PDT9H88**	**DATA:**	**16/03/2024**
MARCA/MODELO:	I/VW AMAROK CD 4X4 TREND	**ANO FAB/MOD:**	2017/2017
COR:	CINZA	**RENAVAM:**	01126802694
CHASSI BIN:	**WV1DB42H7HA039413**	**MOTOR BIN:**	**CSH194129**
CHASSI:	**WV1DB42H7HA039413**	**MOTOR:**	**CSH194129**

APROVADO

PROCESSO FOTOGRÁFICO

WV1DB42H7HA039413160320240945

APROVADO

MOTOR

CHASSI

CÂMBIO

FRENTE

FOTOS EXTRAS

Pratika
Vistoria Veicular

WV1DB42H7HA039413160320240945

APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO PERICIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDICIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.

- COM O VIDRO PARA-BRISAS ORIGINAL/COM TRINCO.

- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS INDISPONÍVEL.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável

MURILO TIOSSI QUINTILIANO

ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
- 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
- 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
- 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
- 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
- 518 - Original

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
- 605 - Original Dentro do Padrão.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
- 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
- 621 - Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
- 637 - Original Dentro do Padrão.

- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
- 653 - Original Dentro do Padrão.

- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
- 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
- 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
- 217 - Numeração registada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
- VIDROS ORIGINAIS

WV1DB42H7HA039413160320240945

APROVADO

- VIDRO PARA-BRISAS - ORIGINAL E TRINCADO

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa MercoSul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

WV1DB42H7HA0394131603202409 45

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.

APROVADO

Prátika
Vistoria Veicular

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 1872971 **Data e hora da consulta:** 15/03/2024 às 17:50:59

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	PDT9H88	**MUNICÍPIO / UF:**	LONDRINA / PR
CHASSI:	WV1DB42H7HA039413	**RENAVAM:**	01126802694
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	CSH194129
MARCA/MODELO:	I/VW AMAROK CD 4X4 TREND	**ESPÉCIE:**	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	**PROCEDÊNCIA:**	ESTRANGEIRA
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	**COR:**	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017	**ANO MODELO:**	2017
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	**POTÊNCIA:**	180
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	3,17
CILINDRADA:	1968	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	02
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	**NÚMERO DA CARROCERIA:**	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	5,95	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	Não Informado	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	15/02/2023

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:**	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	**RESTRIÇÃO RENAINF:**	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	NÃO	**RECALL:**	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS

VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	PDT9H88	**MUNICÍPIO / UF:**	LONDRINA / PR
CHASSI:	WV1DB42H7HA039413	**RENAVAM:**	01126802694
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	**NÚMERO DO MOTOR:**	CSH194129
MARCA/MODELO:	I/VW AMAROK CD 4X4 TREND	**ESPÉCIE:**	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	**PROCEDÊNCIA:**	ESTRANGEIRA
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	**COR:**	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017	**ANO MODELO:**	2017
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	**CAPAC. DE CARGA:**	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	**POTÊNCIA:**	180
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	**PESO BRUTO TOTAL (PBT):**	
CILINDRADA:	1968	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	
TIPO DE CARROCERIA:		**NÚMERO DA CARROCERIA:**	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	5,95	**Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:**	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	**NÚMERO DO EIXO:**	
CATEGORIA:	Não Informado	**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:**	15/02/2023

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	VANESSA CAROLINE VELANI
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:**	NADA CONSTA
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		**RESTRIÇÃO RENAJUD:**	NÃO

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA

VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO

VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.

PERNAMBUCO (PE)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R$)
IPVA	2.520,99
TOTAL	2.520,99

Financiamento/Restrição: NADA CONSTA

Certificado de Segurança Veicular: NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo: 072.3.4072570-1 Motivo: 3 - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO
Data: 15/02/2023 10:04:10 Valor do Odômetro: 130.446 km

Histórico

COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	15/02/2023 10:04:10	**130.446 km**
REGISTRO DE OUTRO ESTADO	29/04/2022 07:06:50	**118.656 km**

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)

NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, NESTA BASE.

DECODIFICADOR DE CHASSI

NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	WV1DB42H7HA039413	**MARCA:**	VOLKSWAGEN
MODELO:	Amarok Trendline 4Motion 2.0 TDI BiTurbo Dies. 4P	**MONTADORA:**	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Amarok	**VERSÃO:**	Trendline 4Motion
MOTOR:	2.0 TDI BiTurbo	**COMBUSTÍVEL:**	Diesel
QTDE DE PORTAS:	4	**ANO FABRICAÇÃO:**	2017
ANO MODELO:	2017	**REGIÃO GEOGRÁFICA:**	Europa

PAÍS:	Alemanha	**LOCAL DE FABRICAÇÃO:**	Pacheco - Argentina
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	**TIPO DE CARROCERIA:**	Pick-up Cabine Dupla
TIPO DE TRAÇÃO:	4x4	**QUANTIDADE DE EIXOS:**	2
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	**QTDE DE IRREGULARIDADES:**	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA. CRITÉRIOS DE SEGURADORAS.

INDÍCIO DE SINISTRO 4

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO

abs Amarelo

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.