



Laudo Nº: 48502

<b>SOLICITANTE NOME:</b>	MANELLA VEICULOS	<b>SOLICITANTE CPF:</b>	81.759.532/0001-09
<b>PLACA:</b>	<b>AWE7906</b>	<b>DATA:</b>	<b>22/04/2024</b>
<b>MARCA/MODELO:</b>	CHEVROLET/S10 LT FD2	<b>ANO FAB/MOD:</b>	2012/2013
<b>COR:</b>	PRATA	<b>RENAVAM:</b>	00496089315
<b>CHASSI BIN:</b>	<b>9BG148EP0DC446700</b>	<b>MOTOR BIN:</b>	<b>NAR019495</b>
<b>CHASSI:</b>	<b>9BG148EP0DC446700</b>	<b>MOTOR:</b>	<b>NAR019495</b>



**APROVADO**



## PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO




FRENTE



APROVADO

9BG148EP0DC446700220420241224

## FOTOS EXTRAS



APROVADO

## OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO PERICIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA NÃO ORIGINAL. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM.

NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

## ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



DOUGLAS DE LIMA SILVA

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

9BG148EP0DC446700220420241224



## ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
  - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
  - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
  - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
  - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
  - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
  - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
  - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
  - 624- Vidro não original.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO ( VIGIA):**
  - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
  - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
  - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
  - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
  - 217 - Numeração registada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
  - VIDRO PARA-BRISAS - ORIGINAL

• **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 405 - Numeração é a mesma que consta na BIN.

• **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa e Tarjeta em Conformidade

• **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

• **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

**NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.**



APROVADO

9BG148EP0DC446700220420241224



# Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 2102489 Data e hora da consulta: 22/04/2024 às 10:57:33

## DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	AWE7906	MUNICÍPIO / UF:	BANDEIRANTES / PR
CHASSI:	9BG148EP0DC446700	RENAVAM:	00496089315
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	NAR019495
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LT FD2	ESPÉCIE:	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2012	ANO MODELO:	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	POTÊNCIA:	147
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	2,70
CILINDRADA:	2400	QUANTIDADE DE EIXOS:	00
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	446700
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	4,80	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	JL406634	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	Não Informado	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	01/12/2023

## RESTRICÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRICÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRICÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 4:	NADA CONSTA

## OUTRAS RESTRICÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRICÇÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRICÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRICÇÃO RFB:	NÃO	RECALL:	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

## OUTRAS RESTRICÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

## QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

## HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

## OUTRAS RESTRICÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRICÇÃO RENAJUD:

## OUTRAS RESTRICÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

## OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

## OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

## DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRICÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, ( COMPRA DIRETA ), VERIFICAR SE EXISTE A RESTRICÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	AWE7906	MUNICÍPIO / UF:	BANDEIRANTES / PR
CHASSI:	9BG148EP0DC446700	RENAVAM:	00496089315
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	NAR019495
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LT FD2	ESPÉCIE:	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2012	ANO MODELO:	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	147
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	2400	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	446700
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	4,80	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	JL406634	NÚMERO DO EIXO:	

CATEGORIA: Não Informado ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/12/2023

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: BRUNO LUIZ ESTRADA

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

## RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRICÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA RESTRICÇÃO 2: NADA CONSTA  
RESTRICÇÃO 3: NADA CONSTA RESTRICÇÃO 4: NADA CONSTA  
OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES: RESTRICÇÃO RENAJUD: NÃO

## LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

## LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



PARANÁ (PR)

## DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Tipo de Financiamento/Restrição: ALIENACAO FIDUCIARIA  
Situação da restrição: RESTRICÇÃO JÁ UTILIZADA (EMITIDO CRV)

## Último odômetro registrado

Número do Processo: 133.3.0156587-9 Motivo: 2 - AQUISICAO DE VEICULO  
Data: 01/12/2023 09:05:54 Valor do Odômetro: 100.615 km

## Histórico

AQUISICAO DE VEICULO	01/12/2023 09:05:54	100.615 km
----------------------	---------------------	------------

## Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
<a href="#">IPVA</a>	447,46
<a href="#">MULTAS</a>	104,13
<b>TOTAL</b>	551,59

## GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)

ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

## ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

## DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BG148EP0DC446700	MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	S10 Cabine Dupla LT 2.4 FlexPower 4P	MONTADORA:	GENERAL MOTORS
VEÍCULO:	S10 Cabine Dupla	VERSÃO:	LT
MOTOR:	2.4 FlexPower	COMBUSTÍVEL:	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2012
ANO MODELO:	2013	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul

PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Jose dos Campos - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Pick-up Cabine Dupla
TIPO DE TRAÇÃO:	4x2	QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

### TABELA FIPE

MARCA	GM - Chevrolet	MODELO	S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD
ANO MODELO	2013	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	abril de 2024	VALOR	R\$ 87.109,00

### ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

### INDÍCIO DE SINISTRO 4



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

### INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

### INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

### PARECER TÉCNICO



abs Verde

### AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

**CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.**

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.