

III3421

Laudo N°: 43820

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: III3421

DATA: 02/02/2024

MARCA/MODELO: IMP/CHRYSLER 300 M

ANO FAB/MOD: 1998/1999

COR: PRATA

RENAVAM: 00706508254

CHASSI BIN: 1C3HEB6G8WH258304

MOTOR BIN: WH258304

CHASSI: 1C3HEB6G8XH258304

MOTOR: XH258304



APROVADO COM APONTAMENTO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEICULO PERICIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI (1C3HEB6G8XH258304) DIVERGENTE DA BIM (1C3HEB6G8WH258304) E O MOTOR (XH258304) DIVERGENTE DA BIM (WH258304), VEICULO TROPICALIZADO (FOTO EM ANEXO), POSSIVEL ERRO DE REGULARIZAÇÃO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO A PROCURAR OS ORGÃOS COMPETENTES PARA REGULARIZAÇÃO. O CAMBIO ENCONTRA-SE COM SUA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA SEM ACESSO VISUAL E FOTOGRÁFICO, FICANDO, PORTANTO, FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA. COM RETOQUE DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.

- PESQUISA REALIZADA EM 24/01/2024. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS. - BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS INDISPONÍVEL.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



DOUGLAS DE LIMA SILVA

REV 01 ABRIL/2015



ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 309 - Numeração divergente da BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 208 - Numeração divergente da que consta na BIN.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 409 - Numeração Obstruída / sem acesso (Item Excluído de parecer).

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa e Tarjeta em Conformidade

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO COM APONTAMENTO

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 1706290 Data e hora da consulta: 24/01/2024 às 11:40:56

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	III3421	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	1C3HEB6G8WH258304	RENAVAM:	00706508254
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	WH258304
MARCA/MODELO:	IMP/CHRYSLER 300 M	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	1998	ANO MODELO:	1999
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	POTÊNCIA:	250
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	Não Informado
CILINDRADA:	0000	QUANTIDADE DE EIXOS:	Não Informado
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	Não Informado	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	Não Informado	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	24/09/2021

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	NÃO	RECALL:	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA), VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	III3421	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	1C3HEB6G8WH258304	RENAVAM:	00706508254
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	WH258304
MARCA/MODELO:	IMP/CHRYSLER 300 M	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	1998	ANO MODELO:	1999
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	250
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	005	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	0000	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	Não Informado	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	Não Informado	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	24/09/2021

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



RIO GRANDE DO SUL (RS)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO	181,88
TOTAL	181,88

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, NESTA BASE.

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	1C3HEB6G8WH258304	MARCA:	CHRYSLER
MODELO:	300M V6 3.5 Gas. 4P	MONTADORA:	CHRYSLER
VEÍCULO:	300M	VERSÃO:	V6
MOTOR:	3.5 V6	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	1998
ANO MODELO:	1999	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Norte
PAÍS:	Estados Unidos	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Brampton
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Sedan
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA. CRITÉRIOS DE SEGURADORAS.

INDÍCIO DE SINISTRO 4



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Amarelo

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.