

Laudo Nº: 59493

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| SOLICITANTE NOME: | MANELLA VEICULOS | SOLICITANTE CPF: | 81.759.532/0001-09 |
| PLACA: | BCH1B97 | DATA: | 03/10/2024 |
| MARCA/MODELO: | RENAULT/KWID ZEN 10MT | ANO FAB/MOD: | 2018/2019 |
| COR: | BRANCA | RENAVAM: | 01157968900 |
| CHASSI BIN: | 93YRBB000KJ409030 | MOTOR BIN: | B4DA402Q054540 |
| CHASSI: | 93YRBB000KJ409030 | MOTOR: | B4DA402Q054540 |




APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

93YRBB000KJ409030031020241535

FOTOS EXTRAS



APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. -REPAROS DE FUNILARIA NA PARTE TRASEIRA, CLIENTE CIENTE-. -ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



CAIO VINICIOS FELICIO

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

93YRBB000KJ409030031020241535



ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **5. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **6.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original

- **6.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original

- **6.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original

- **7.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.

- **7.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.

- **7.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.

- **7.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.

- **7.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.

- **7.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.

- **8. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **9. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **10. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
 - 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **11. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
 - 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **12. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
 - 705 - Apresenta avaria e ou reparo na região traseira da carroçaria
- **13. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
 - 003 - Veículo sem apontamento de leilão
 - 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

93YRBB000KJ409030031020241535

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 3691365 Data e hora da consulta: 03/10/2024 às 13:38:40

DADOS DO VEÍCULO SIMPLIFICADO



| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| PLACA: | BCH1B97 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 93YRBB000KJ409030 | RENAVAM: | 1157968900 |
| MARCA/MODELO: | RENAULT/KWID ZEN 10MT | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2018 | ANO MODELO: | 2019 |
| TIPO DE VEÍCULO: | AUTOMOVEL | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: ADRIANA NAVAS PODADEIRAS

RESTRICÇÕES FINANCEIRAS - FAVOR CONFIRMAR RESTRICÇÕES FINANCEIRAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO E SNG (SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME).

RESTRICÇÃO FINANCEIRA SIMPLIFICADA: Alienação Fiduciária

BASE NACIONAL - CORTESIA

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| PLACA: | BCH1B97 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 93YRBB000KJ409030 | RENAVAM: | 01157968900 |
| TIPO REMARCAÇÃO CHASSI: | NORMAL | NÚMERO DO MOTOR: | B4DA402Q054540 |
| MARCA/MODELO: | RENAULT/KWID ZEN 10MT | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |
| SITUAÇÃO: | EM_CIRCULACAO | PROCEDÊNCIA: | IMPORTADO |
| TIPO DO VEÍCULO: | AUTOMOVEL | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2018 | ANO MODELO: | 2019 |
| COMBUSTÍVEL: | ALCOOL/GASOLINA | CAPAC. DE CARGA: | |
| TIPO DE MONTAGEM: | | POTÊNCIA: | 70 |
| CAPAC. DE PASSAGEIROS: | | PESO BRUTO TOTAL (PBT): | |
| CILINDRADA: | | QUANTIDADE DE EIXOS: | |
| TIPO DE CARROCERIA: | N/C | NÚMERO DA CARROCERIA: | |
| CAP. MÁXIMA DE TRACÇÃO (CMT): | | Nº EIXO | |
| NÚMERO DO CÂMBIO: | | TRASEIRO/DIFERENCIAL: | |
| | | NÚMERO DO EIXO: | |
| CATEGORIA: | PARTICULAR | ULTIMA ATUALIZAÇÃO: | 2024-09-05T10:59:38 |

RESTRICÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRICÇÃO 1: ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS RESTRICÇÃO 2: PRINCIPAL_CONDUTOR
RESTRICÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRICÇÃO 4: SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRICÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRICÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRICÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRICÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRICÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA), VERIFICAR SE EXISTE A RESTRICÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| PLACA: | BCH1B97 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 93YRBB000KJ409030 | RENAVAM: | 01157968900 |
| TIPO REMARCAÇÃO CHASSI: | NORMAL | NÚMERO DO MOTOR: | B4DA402Q054540 |
| MARCA/MODELO: | RENAULT/KWID ZEN 10MT | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| SITUAÇÃO: | EM_CIRCULACAO | PROCEDÊNCIA: | IMPORTADO |
| TIPO DO VEÍCULO: | AUTOMOVEL | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2018 | ANO MODELO: | 2019 |
| COMBUSTÍVEL: | ALCOOL/GASOLINA | CAPAC. DE CARGA: | |
| TIPO DE MONTAGEM: | N/C | POTÊNCIA: | 70 |
| CAPAC. DE PASSAGEIROS: | | PESO BRUTO TOTAL (PBT): | |
| CILINDRADA: | | QUANTIDADE DE EIXOS: | |
| TIPO DE CARROCERIA: | | NÚMERO DA CARROCERIA: | |
| CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT): | | Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL: | |
| NÚMERO DO CÂMBIO: | | NÚMERO DO EIXO: | |
| CATEGORIA: | PARTICULAR | ULTIMA ATUALIZAÇÃO: | 2024-09-05T10:59:38 |

DADOS DO PROPRIETÁRIO

| | |
|------------------------|--------------------------|
| NOME DO PROPRIETÁRIO: | ADRIANA NAVAS PODADEIRAS |
| PROPRIETÁRIO ANTERIOR: | |

RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| RESTRICÇÃO 1: | ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS | RESTRICÇÃO 2: | PRINCIPAL_CONDUTOR |
| RESTRICÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRICÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |
| OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES: | | RESTRICÇÃO RENAJUD: | |

LEILÃO

| | |
|--|--|
| | VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE. |
|--|--|

LEILÃO

| | |
|--|--|
| | VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE. |
|--|--|

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA

| | |
|--|---|
| | VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA . |
|--|---|

LEILÃO

| | |
|--|--|
| | VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE. |
|--|--|

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.

| | |
|--|-------------|
| | PARANÁ (PR) |
|--|-------------|

DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRICÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

NÃO HÁ DÉBITO PARA ESTE VEÍCULO

Financiamento/Restrição

Nome da Financeira: BANCO C6 S.A.

Tipo de Financiamento/Restrição: ALIENACAO FIDUCIARIA

Situação da restrição: RESTRIÇÃO JÁ UTILIZADA (EMITIDO CRV)

Nome do contratante: ADRIANA NAVAS PODADEIRAS

Número do contrato: 00000000000000080439

Data do contrato: 17/05/2022

Data/Horário de atualização: 30/06/2022 14:51:42

Certificado de Segurança Veicular: NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo: 072.3.3933295-0 Motivo: 2 - AQUISICAO DE VEICULO

Data: 19/05/2022 Valor do Odômetro: 90.561 km

Histórico

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| AQUISICAO DE VEICULO | 19/05/2022 | 90.561 km |
| COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO | 22/02/2022 | 90.380 km |

GRAVAME

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| 1 | | | |
| PLACA / UF: | BCH1B97 / PR | SITUAÇÃO: | Atual |
| NOME DO AGENTE: | BANCO C6 S.A. | DATA DO GRAVAME: | 17/05/2022 |
| STATUS: | VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO | | |
| 2 | | | |
| PLACA / UF: | BCH1197 / PR | SITUAÇÃO: | Histórico |
| NOME DO AGENTE: | BANCO RCI BRASIL SA | DATA DO GRAVAME: | 04/07/2018 |
| STATUS: | VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO | | |

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)

ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA

ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI

NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CHASSI: | 93YRBB000KJ409030 | MARCA: | RENAULT |
| MODELO: | Kwid Zen 1.0 SCe Flex 4P | MONTADORA: | RENAULT |
| VEÍCULO: | Kwid | VERSÃO: | Zen |
| MOTOR: | 1.0 SCe | COMBUSTÍVEL: | Flexivel Alcool/Gasolina |
| QTDE DE PORTAS: | 4 | ANO FABRICAÇÃO: | 2018 |
| ANO MODELO: | 2019 | REGIÃO GEOGRÁFICA: | America do Sul |
| PAÍS: | Brasil | LOCAL DE FABRICAÇÃO: | Sao Jose dos Pinhais - PR |
| VERIFICAÇÃO DE SERIAL: | OK | TIPO DE CARROCERIA: | Hatchback |
| TIPO DE TRACÇÃO: | | QUANTIDADE DE EIXOS: | |
| STATUS DÍGITO VERIFICADOR: | OK | QTDE DE IRREGULARIDADES: | 0 |
| TRANSMISSÃO: | Manual | | |
| CONCLUSÃO: | Completa | | |

TABELA FIPE

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| MARCA | Renault | MODELO | KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
| ANO MODELO | 2019 | COMBUSTIVEL | Gasolina |
| MÊS REFERÊNCIA | outubro de 2024 | VALOR | R\$ 39.669,00 |

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

INDÍCIO DE SINISTRO 4

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO

abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)**CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.**

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.