

BER4F16

Laudo N°: 73905

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: BER4F16

DATA: 13/05/2025

MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4

ANO FAB/MOD: 2020/2021

COR: BRANCA

RENAVAM: 01248040632

CHASSI BIN: 9BWAG45U9MT093842

MOTOR BIN: CSE596262

CHASSI: 9BWAG45U9MT093842

MOTOR: CSE596262



APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO


MOTOR



CHASSI



CÂMBIO




FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.COM RETOQUE DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



LUIS FELIPE FABRI TIOSSI

REV 01 ABRIL/2015



ITENS VERIFICADOS NA PERÍCIA:

- **5. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **6.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **6.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **6.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **7.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **7.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **7.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **7.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **7.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **7.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **8. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

APROVADO

- **10. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

- **11. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **12. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **13. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWAG45U9MT093842130520251624

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 6608213 Data e hora da consulta:13/05/2025 às 15:30:54

DADOS DO VEÍCULO SIMPLIFICADO



PLACA:	BER4F16	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAG45U9MT093842	RENAVAM:	1248040632
MARCA/MODELO:	VW/GOL 1.0L MC4	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	ANO MODELO:	2021
TIPO DE VEÍCULO:	AUTOMOVEL	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	THAYRAN MAKELTON LOPES
-----------------------	------------------------

RESTRIÇÕES FINANCEIRAS - FAVOR CONFIRMAR RESTRIÇÕES FINANCEIRAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO E SNG (SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME).

RESTRIÇÃO FINANCEIRA SIMPLIFICADA:	Alienação Fiduciária
------------------------------------	----------------------

BASE NACIONAL - CORTESIA

PLACA:	BER4F16	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAG45U9MT093842	RENAVAM:	01248040632
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CSE596262
MARCA/MODELO:	VW/GOL 1.0L MC4	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	ANO MODELO:	2021
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	84
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2024-02-20T09:03:32

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	
--------------------	--

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	BER4F16	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAG45U9MT093842	RENAVAM:	01248040632
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CSE596262
MARCA/MODELO:	VW/GOL 1.0L MC4	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020	ANO MODELO:	2021
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	84
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2024-02-20T09:03:32

DADOS DO PROPRIETÁRIO


NOME DO PROPRIETÁRIO:	THAYRAN MAKELTON LOPES
-----------------------	------------------------

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	
------------------------	--

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA




VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



PARANÁ (PR)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
IPVA	329,84
TOTAL	329,84

Último odômetro registrado

Número do Processo:072.3.4298391-0

Motivo:2 - AQUISICAO DE VEICULO

Data:15/02/2024

Valor do Odômetro:43.436 km

Histórico

AQUISICAO DE VEICULO	15/02/2024	43.436 km
PRIMEIRO EMPLACAMENTO	08/12/2020	5 km

GRAVAME

2			
PLACA / UF:	BER-4F16 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	SAFRA CRED FINANC E INVEST S A	DATA DO GRAVAME:	04/12/2023
STATUS:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO		
1			
PLACA / UF:	BER-4F16 / PR	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO ITAUCARD SA	DATA DO GRAVAME:	03/12/2020
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)


ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BWAG45U9MT093842	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Gol 1.0 12V MPI Total Flex	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Gol	VERSÃO:	1.0
MOTOR:	1.0 12V MPI	COMBUSTÍVEL:	Flexível Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:		ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2021	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Taubate - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Hatchback
TIPO DE TRACÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	2
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Gol 1.0 Flex 12V 5p
ANO MODELO	2021	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	maio de 2025	VALOR	R\$ 49.222,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO.



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.