

Laudo N°: 78639

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: BAC3E33

DATA: 17/07/2025

MARCA/MODELO: I/VW NOVO SPACEFOX HL SB

ANO FAB/MOD: 2015/2015

COR: BRANCA

RENAVAM: 01069023210

CHASSI BIN: 8AWPL45Z0FA509778

MOTOR BIN: CNX009674

CHASSI: 8AWPL45Z0FA509778

MOTOR: CNX009674



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO


MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA NO PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO PARABRISAS NÃO ORIGINAL, RECALL PENDENTE E CSV:(375014570) MUDANÇA DE CATEGORIA, CLIENTE CIENTE-. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



VICTOR HUGO SANTOS VILAS BOAS

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros


NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura OriginalPorta Dianteira LD
Pintura OriginalPorta Traseira LD
Pintura OriginalLateral Traseira LD
Pintura OriginalCapô
Pintura OriginalTeto
Pintura OriginalTampa Traseira
Pintura OriginalLateral Dianteira LE
Pintura OriginalPorta Dianteira Esquerda
Pintura OriginalPorta Traseira Esquerda
Pintura OriginalLateral Traseira
Repintura

Análise da Estrutura

1 . Painei Dianteiro Inferior	Original
2 . Painei Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LE	Original
18 . Longarina Traseira LD	Original
19 . Painei Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painei Corta Fogo	Original



Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 7464443 Data e hora da consulta:16/07/2025 às 17:30:14

BASE NACIONAL - CORTESIA

PLACA:	BAC3E33	MUNICÍPIO / UF:	IBIPORA / PR
CHASSI:	8AWPL45Z0FA509778	RENAVAM:	01069023210
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CNX009674
MARCA/MODELO:	I/VW NOVO SPACEFOX HL SB	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2015	ANO MODELO:	2015
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	120
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2024-11-22T14:47:19

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	PRINCIPAL_CONDUTOR	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV



VEÍCULO INDICA OCORRÊNCIA DE CSV.

Identificação

003750145702019

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL



VEÍCULO INDICA OCORRÊNCIA DE RECALL.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	BAC3E33	MUNICÍPIO / UF:	IBIPORA / PR
CHASSI:	8AWPL45Z0FA509778	RENAVAM:	01069023210
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CNX009674
MARCA/MODELO:	I/VW NOVO SPACEFOX HL SB	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2015	ANO MODELO:	2015
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	120
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:

PAULO AFONSO DE CASTRO JANDRES

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:

PRINCIPAL_CONDUTOR

RESTRIÇÃO 2:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES:

RESTRIÇÃO RENAJUD:

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



PARANÁ (PR)

DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRICÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
IPVA	883,26
TAXA DE LICENCIAMENTO	94,61
TOTAL	977,87

Certificado de Segurança Veicular

Ano

Número do CSV

Discriminação

2019

375014570

MUDANCA DE COMPLEMENTO CATEGORIA

Último odômetro registrado

Número do Processo:296.3.0288216-5
Motivo:3 - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO
Data:22/11/2024
Valor do Odômetro:167.956 km

Histórico

COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	22/11/2024	167.956 km
EMISSAO DE 2ª VIA DE CRV	13/11/2024	167.882 km
ALTERACAO DE DADOS	18/12/2019	67.014 km

GRAVAME

1

PLACA / UF:

BAC-3433 / PR

SITUAÇÃO:

Atual

NOME DO AGENTE:

BANCO VOLKSWAGEN S A

DATA DO GRAVAME:

05/11/2015

STATUS:

VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	8AWPL45Z0FA509778	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	SpaceFox Highline I-Motion 1.6 16V MSI Total Flex	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	SpaceFox	VERSÃO:	Highline I-Motion
MOTOR:	1.6 16V MSI	COMBUSTÍVEL:	Flexível Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:		ANO FABRICAÇÃO:	2015
ANO MODELO:	2015	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Argentina	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Pacheco
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Minivan
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	2
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	SPACEFOX HIGHLINE I MOT. 1.6 T.Flex 16V
ANO MODELO	2015	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	julho de 2025	VALOR	R\$ 51.801,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO.



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES

TRABALHISTAS. Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar.