

KYO8I93

Laudo N°: 87900

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: KYO8I93

DATA: 05/11/2025

MARCA/MODELO: I/FORD FUSION SEL GTDI

ANO FAB/MOD: 2017/2018

COR: CINZA

RENAVAM: 01142928869

CHASSI BIN: 3FA6P0H92JR119183

MOTOR BIN: JR119183

CHASSI: 3FA6P0H92JR119183

MOTOR: 9S2000656



APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN		gob.br	
APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - BRASIL					
CÓDIGO RENAVAM 01145398869		PLACA KY08193		ANEXO 2025	
DATA DE EMISSÃO 2017		DATA DE VENCIMENTO 2018		NUMERO DO CNH 254579662370	
TIPO DE VEÍCULO 62064305541		DATA DE EMISSÃO DO CRLV 22/12/2025		DATA DE VENCIMENTO DO CRLV 22/12/2025	
TIPO DE VEÍCULO I/FORD FUSION SEL GTDI		TIPO DE VEÍCULO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL		TIPO DE VEÍCULO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL	
PLACA AUTOMÓVEL 3FAEP0B92J8119183		PLACA AUTOMÓVEL 3FAEP0B92J8119183		PLACA AUTOMÓVEL 3FAEP0B92J8119183	
CINEL GASOLINA		CINEL GASOLINA		CINEL GASOLINA	
ALICATAÇÃO FIDUCIÁRIA		ALICATAÇÃO FIDUCIÁRIA		ALICATAÇÃO FIDUCIÁRIA	



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. O MOTOR ENCONTRA-SE SUBSTITUÍDO, COM SUA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA (9S2000656) DIVERGENTE DA BIN (JR119183), PORÉM, ENCONTRA-SE REGULARIZADO NO CRLV-E, CLIENTE CIENTE. COM CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO PARABRISAS NÃO ORIGINAL E ETIQUETAS "ETAS" DO COMPARTIMENTO DO MOTOR ILEGÍVEL E PISO/ASSOALHO SEM ACESSO, CLIENTE CIENTE. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESTA VISTORIA: VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS. BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



VICTOR HUGO SANTOS VILAS BOAS

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 506 - Ilegível / Sem Impressão.
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 506.1 - Sem campo visual.
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 207 - Numeração divergente da que consta na BIN, porem encontra-se regularizada junto ao órgão competente.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros
- **15. 800 - ORIGINALIDADE DA PINTURA :**
- 801 - Pintura Original

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura Original

Porta Dianteira LD
Pintura Original

Porta Traseira LD
Pintura Original

Lateral Traseira LD
Pintura Original



Lateral Dianteira LE
Pintura Original


Porta Dianteira Esquerda
Pintura Original

Porta Traseira Esquerda
Pintura Original

Lateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

1 . Painel Dianteiro Inferior	Original
2 . Painel Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LD	Original
18 . Longarina Traseira LE	Original
19 . Painel Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painel Corta Fogo	Original



Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 8563613

Data e hora da consulta:05/11/2025 às 13:40:46

DADOS DO VEÍCULO



PLACA:	KYO8I93	UF:	SP
CHASSI:	3FA6P0H92JR119183	RENAVAM:	1142928869
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION SEL GTDI	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018

BASE NACIONAL - CORTESIA

PLACA:	KYO8I93	MUNICÍPIO / UF:	TEODORO SAMPAIO / SP
CHASSI:	3FA6P0H92JR119183	RENAVAM:	01142928869
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	JR119183
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION SEL GTDI	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	248
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2025-05-09T01:41:19

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	CNPJ_DA INSTITUICAO_FINANCEIRA	RESTRIÇÃO 2:	ALIENACAO_FIDUCIARIA_VEICULOS
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	KYO8I93	MUNICÍPIO / UF:	TEODORO SAMPAIO / SP
CHASSI:	3FA6P0H92JR119183	RENAVAM:	01142928869
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	JR119183
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION SEL GTDI	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	248
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	

TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	2025-05-09T01:41:19

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRICÇÃO 1:	CNPJ_DA INSTITUICAOFINANCEIRA	RESTRICÇÃO 2:	ALIENACAO_FIDUCIARIA VEICULOS
RESTRICÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRICÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRICÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



RIO DE JANEIRO (RJ)

DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO ESPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

PLACA:	KYO8I93	RENAVAM:	1142928869
DÉBITOS			
IPVA:	NADA CONSTA - Em caso de dúvidas, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br		
MULTAS:	NADA CONSTA	MULTAS DER:	NADA CONSTA
MULTAS DERSA:	NADA CONSTA	MULTAS CETESB:	NADA CONSTA
MULTAS MUNICIPAIS:	NADA CONSTA	MULTAS PRF:	NADA CONSTA
RESTRICÇÕES			
RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
RESTRICAO JUDICIÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRICAO FINANCEIRA:	BANCO C SEIS SA
BLOQUEIO DE FURTO/ROUBO:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
INSPEÇÃO VEICULAR			
INSPEÇÃO GNV:			
LICENCIAMENTO			
ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFETUADO:	2025		
STATUS DO LICENCIAMENTO:	em dia		

Esta pesquisa tem caráter informativo.

GRAVAME

3			
PLACA / UF:	KYO-8I93 / SP	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	BANCO C SEIS SA	DATA DO GRAVAME:	13/11/2024
STATUS:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO		
2			
PLACA / UF:	KYO-8893 / RJ	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	AYMORE CRED FIN INV S/A	DATA DO GRAVAME:	14/10/2020
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
1			

PLACA / UF:	KYO-8893 / RJ	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BCO BRADESCO FINANC SA	DATA DO GRAVAME:	02/02/2018
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)

ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	3FA6P0H92JR119183	MARCA:	FORD
MODELO:	Fusion SEL PowerShift 2.0 16V GTDI Turbo Gas. 4P	MONTADORA:	FORD
VEÍCULO:	Fusion	VERSÃO:	SEL PowerShift
MOTOR:	2.0 16V GTDI Turbo	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Norte
PAÍS:	Mexico	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Hermosillo
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Sedan
TIPO DE TRAÇÃO:	4x2	QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Ford	MODELO	Fusion SEL 2.0 Ecobo. 16V 248cv Aut.
ANO MODELO	2018	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	novembro de 2025	VALOR	R\$ 91.292,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO.



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Amarelo

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES

TRABALHISTAS. Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.