

CAUTELAR : OOH2A87



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 13743004704

Telefone:

E-mail: fernandopietro271@gmail.com



DADOS DO VEÍCULO

Marca: I

Modelo: FORD RANGER XL CS4 22

Ano Fab. / Modelo: 2013 / 2014

Cor: BRANCA

Placa: OOH2A87

Município: AGUA CLARA-MS

Combustível: DIESEL

KM: 183.758

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	8AFAR21N2EJ168698	8AFAR21N2EJ168698	8AFAR21N2EJ168698	✓
Motor	QJ2TEJ168698	QJ2TEJ168698	QJ2TEJ168698	✓
Câmbio	0			



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

DIANTEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



PLACA TRASEIRA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO




COLUNA ESQUERDA (A)



COLUNA DIREITA (A)



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



LACRE



CAMBIO



ANÁLISE DE PINTURA

Repintura c/ massa

PARA-LAMA
DIANTEIRO DIREITO

Pintura original

PORTA DIANTEIRA
DIREITA

Pintura original

PORTA TRASEIRA
DIREITA

Repintura c/ massa

LATERAL TRASEIRA
DIREITA

Pintura original

TETO

Repintura

CAPÔ DIANTEIRO

PARA-LAMA
DIANTEIRO ESQUERDO

Repintura

PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA

Pintura original

PORTA TRASEIRA
ESQUERDA


Pintura original

LATERAL TRASEIRA
ESQUERDA


Pintura original

Repintura

CAPÔ TRASEIRO



ESTRUTURAL - LONGARINAS



IDENTIFICAR VISTORIA VEICULAR LTDA**CNPJ:** 37.999.442/0001-01**Telefone:** (19) 9982-99343**Endereço:** Rua Joaquim Murtinho, 1525
Vila Miguel Couto - Campo Grande/MS

VITOR BORGES DE SOUZA
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a IDENTIFICAR VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a IDENTIFICAR VISTORIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: OOH2A87



DATA DA PESQUISA: 24/09/2025



12:12:30



DATA DA IMPRESSÃO: 24/09/2025



13:09:05



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2013**
MARCA / MODELO: **I/FORD RANGER XL CS4 22**
COMBUSTÍVEL: **DIESEL**
TIPO VEÍCULO: **CAMINHONETE**

ANO MODELO: **2014**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **CARGA**
CATEGORIA:

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS:	2	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
CILINDRADAS:	2198	POTÊNCIA:	150
CAPAC. DE CARGA:	1,23	CMT/PBT:	Não informado/Não informado
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:		DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	AGUA CLARA-MS	RENAVAM:	596497423
CHASSI:	8AFAR21N2EJ168698	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULAÇÃO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	0	Nº MOTOR:	QJ2TEJ168698
------------------	----------	-----------	---------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	QJ2TEJ168698
------------------	--	-----------	---------------------

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	INDISPONÍVEL	MUNICIPAIS:	INDISPONÍVEL
DER:	INDISPONÍVEL	POL. ROD. FEDERAL:	INDISPONÍVEL
DERSA:	INDISPONÍVEL	RENAINF:	INDISPONÍVEL
CETESB:	INDISPONÍVEL	IPVA:	INDISPONÍVEL
DPVAT:	INDISPONÍVEL	MULTAS:	INDISPONÍVEL
LICENCIAMENTO:	INDISPONÍVEL		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	OOH2087	CHASSI:	8AFAR21N2EJ168698
MARCA/MODELO:	I/FORD RANGER XL CS4 22	ANO FAB/MODELO:	2013/2014
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Diesel
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Carga
MUNICÍPIO / UF:	AGUA CLARA / MS	UF ORIGEM:	BA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	QJ2TEJ168698	POTÊNCIA:	150
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	500.0
CILINDRADAS:	2198	TIPO CARROCERIA:	CARROCERIA ABERTA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	320.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	123.0
NUM. EIXO TRAS.:			

HISTÓRICO DE CSV



HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#!/consultas/veiculo>

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**IDENTIFICAR VISTORIA VEICULAR LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma **RESTRIÇÃO** ou no próprio CRLV do veículo.