

KZA2A84

Laudo N°: 89160

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: KZA2A84

DATA: 21/11/2025

MARCA/MODELO: I/CHRYSLER 300C V6

ANO FAB/MOD: 2008/2009

COR: PRETA

RENAVAM: 00183214137

CHASSI BIN: 1C3H8E3V29Y506769

MOTOR BIN: 9Y506769

CHASSI: 1C3H8E3V29Y506769

MOTOR: 9Y506769




APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CÂMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA NÃO ORIGINAL, CONSTA HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO E VEÍCULO ENCONTRA-SE COM O PAINEL TRASEIRO AMASSADO, CLIENTE CIENTE. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESTA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADAS. BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável




LUIS FELIPE FABRI TIOSSI



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 656 - Vidro não original.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 705 - Apresenta avaria e ou reparo na região traseira da carroçaria
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros
- **13.12. 12 - PAINEL TRASEIRO:**
- 03 - Amassado
- **16. 704 - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO:**
- ATENÇÃO: VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 8697350

Data e hora da consulta:21/11/2025 às 09:35:01

BASE NACIONAL - CORTESIA

PLACA:	KZA2A84	MUNICÍPIO / UF:	CAMPO GRANDE / MS
CHASSI:	1C3H8E3V29Y506769	RENAVAM:	00183214137
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	9Y506769
MARCA/MODELO:	I/CHRYSLER 300C V6	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2008	ANO MODELO:	2009
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	249
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2025-07-08T13:25:24

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	RENAINF	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO COM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

CATEGORIA	DATA
RECUPERACAO	11/10/2012

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	KZA2A84	MUNICÍPIO / UF:	CAMPO GRANDE / MS
CHASSI:	1C3H8E3V29Y506769	RENAVAM:	00183214137
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	9Y506769
MARCA/MODELO:	I/CHRYSLER 300C V6	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2008	ANO MODELO:	2009
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	249
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2025-07-08T13:25:24

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	FABIO LEITE BRANDALISE
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	RENAINF	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



RIO DE JANEIRO (RJ)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Consulta de Débitos, Multas e Licenciamento

Confira os dados do veículo informado na consulta de débitos.
dados do veículo

placa KZA2A84 renavam 00183214137

fabricação/modelo 2008/2009

marca/modelo I/CHRYSLER 300C V6

chassi 1C3H8E3V29Y506769

motor 9Y506769 cor PRETA

categoria PARTIC

doc. exp.08/07/2025

licenciamento JUNHO/2026 cidade CAMPO GRANDE

CRLV digital

Disponível observações

VEICULO SEM RESTRIÇÃO PGFN.

Débitos do veículo

Confira os débitos à quitar para o veículo informado.:

LICENCIAMENTO R\$ 0,00 IPVA R\$ 0,00

IPVA 2025 Em dia R\$ 0,00 multaR\$ 296,40

MULTA URBANA Em dia R\$ 296,40

Outros R\$ 0,00

O veiculo não possui débitos desta categoria.

TOTAL DA GUIA R\$ 296,40

GRAVAME

2			
PLACA / UF:	KZA-2084 / MS	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	AYMORE CRED, FIN E INVEST S/A	DATA DO GRAVAME:	23/08/2013
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
1			
PLACA / UF:	KZA-2084 / SC	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO BRADESCO FINANC S A	DATA DO GRAVAME:	29/03/2012
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	1C3H8E3V29Y506769	MARCA:	CHRYSLER
MODELO:	300C V6 3.5 Gas. 4P	MONTADORA:	CHRYSLER
VEÍCULO:	300C	VERSÃO:	V6
MOTOR:	3.5 V6	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2009	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Norte
PAÍS:	Estados Unidos	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Brampton
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Sedan
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Chrysler	MODELO	300 C 3.5 V6 249cv
ANO MODELO	2009	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	novembro de 2025	VALOR	R\$ 92.626,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO.



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Amarelo

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.