



APROVADO

Vistoria Cautelar

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/12/2025 10:29:06	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR GUARULHOS	Nº DA VISTORIA:	3815841
UNIDADE:	VISÃO TOTAL GUARULHOS	VISTORIADOR:	DIEGO SANTOS SILVA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	DODGE	MODELO/VERSÃO:	I/DODGE JOURNEY R/T
ANO FAB./MODELO:	2011/2011	COR:	PRETA
PLACA:	EQN0178	CIDADE:	GUARULHOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3D4PG6FD6BT275355	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	BT275355
Nº DO CHASSI NA BIN:	3D4PG6FD6BT275355	Nº DO MOTOR NA BIN:	BT275355
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3D4PG6FD6BT275355	Nº DO MOTOR NO CRLV:	BT275355
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	63988

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjetta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

711- Análise de Pintura não Contratada.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL GUARULHOS, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL GUARULHOS apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL GUARULHOS, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Vistoriador

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR GUARULHOS declaro ter recebido o seguinte da: ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.929.374/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MIGUEL BIONDI, 380 - CEP:07.060-080 - GUARULHOS



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815841

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR




HODÔMETRO



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Vistoriador

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR GUARULHOS declaro ter recebido o seguinte da: ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.929.374/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MIGUEL BIONDI, 380 - CEP:07.060-080 - GUARULHOS



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815841


FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Vistoriador

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR GUARULHOS declaro ter recebido o seguinte da: ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.929.374/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MIGUEL BIONDI, 380 - CEP:07.060-080 - GUARULHOS



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815841

FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS




FOTOS



FOTOS



FOTOS



DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Vistoriador

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR GUARULHOS declaro ter recebido o seguinte da: ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.929.374/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MIGUEL BIONDI, 380 - CEP:07.060-080 - GUARULHOS



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815841


FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2
Vistoriador

DIEGO SANTOS SILVA-37.074.496-2
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR GUARULHOS declaro ter recebido o seguinte da: ALTERNATIVA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.929.374/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MIGUEL BIONDI, 380 - CEP:07.060-080 - GUARULHOS



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DIEGO SANTOS SILVA

Vistoriador
DIEGO SANTOS SILVA (37.074.496-2)

Auxiliar Conferente
DIEGO SANTOS SILVA (37.074.496-2)


R MIGUEL BIONDI 380



APROVADO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DIEGO SANTOS SILVA

Vistoriador
DIEGO SANTOS SILVA (37.074.496-2)

Auxiliar Conferente
DIEGO SANTOS SILVA (37.074.496-2)

R MIGUEL BIONDI 380