

FDG5663

Laudo N°: 94200

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: FDG5663

DATA: 26/01/2026

MARCA/MODELO: VW/FOX 1.6 GII

ANO FAB/MOD: 2013/2013

COR: PRETA

RENAVAM: 00536944610

CHASSI BIN: 9BWAB45Z7D4181017

MOTOR BIN: CCRQ17029

CHASSI: 9BWAB45Z7D4181017

MOTOR: CCRQ17029



APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA NA PORTA TRASEIRA DIREITA E TAMPÃO TRASEIRO. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO PARABRISAS NÃO ORIGINAL, CLIENTE CIENTE-. -ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESTA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADAS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



LUIS FELIPE FABRI TIOSSI

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

9BWAB45Z7D4181017260120261124



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa e Tarjeta em Conformidade
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWAB45Z7D4181017260120261124




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura Original

Porta Dianteira LD
Pintura Original

Porta Traseira LD
Repintura

Lateral Traseira LD
Pintura Original

Capô
Pintura Original

Teto
Pintura Original

Tampa Traseira
Repintura

Lateral Dianteira LE
Pintura Original


Porta Dianteira Esquerda
Pintura Original

Porta Traseira Esquerda
Pintura Original

Lateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

1 . Painel Dianteiro Inferior	Original
2 . Painel Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LD	Original
18 . Longarina Traseira LE	Original
19 . Painel Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painel Corta Fogo	Original



Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9451091

Data e hora da consulta:26/01/2026 às 10:19:38

BASE NACIONAL - CORTESIA

PLACA:	FDG5663	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAB45Z7D4181017	RENAVAM:	00536944610
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CCRQ17029
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.6 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM_CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	104
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):		Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2026-01-11T16:25:34

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	FDG5663	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAB45Z7D4181017	RENAVAM:	00536944610
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.6 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	1598	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.92	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:		RESTRIÇÃO RENAINF:	
RESTRIÇÃO RFB:			

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	FDG5663	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAB45Z7D4181017	RENAVAM:	00536944610
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	CCRQ17029
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.6 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRETA

ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2013
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	104
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	1598	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.92	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: GUILHERME JOSE FERREIRA ALVES

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES: RESTRIÇÃO RENAJUD:

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



SÃO PAULO (SP)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

NÃO HÁ DÉBITO PARA ESTE VEÍCULO

Certificado de Segurança Veicular NADA CONSTA
1=NÃO FOI POSSÍVEL OBTER OS DADOS DE ODÔMETRO

GRAVAME

VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BWAB45Z7D4181017	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Fox 1.6 GII 1.6 Total Flex	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Fox	VERSÃO:	1.6 GII
MOTOR:	1.6 Total Flex	COMBUSTÍVEL:	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:		ANO FABRICAÇÃO:	2013
ANO MODELO:	2013	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Jose dos Pinhais - PR
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Hatchback
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	2

STATUS DÍGITO VERIFICADOR: OK

QTDE DE IRREGULARIDADES: 0

TRANSMISSÃO:

CONCLUSÃO: Completa

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

TABELA FIPE

MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p
ANO MODELO	2013	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	janeiro de 2026	VALOR	R\$ 39.310,00
MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p
ANO MODELO	2013	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	janeiro de 2026	VALOR	R\$ 38.665,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.