

Laudo N°: 91723

SOLICITANTE NOME:	NETO CAR	SOLICITANTE CPF:	
PLACA:	RVP3A18	DATA:	19/12/2025
MARCA/MODELO:	CHEV/TRACKER 12T A PR	ANO FAB/MOD:	2022/2023
COR:	VERMELHA	RENAVAM:	01328015081
CHASSI BIN:	9BGEP76B0PB204058	MOTOR BIN:	L4K*223014306*
CHASSI:	9BGEP76B0PB204058	MOTOR:	L4K*223014306*



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA NO CAPÔ. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



VICTOR HUGO SANTOS VILAS BOAS

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 405 - Numeração é a mesma que consta na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.




APROVADO

9BGEP76B0PB204058191220251312




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura OriginalPorta Dianteira LD
Pintura OriginalPorta Traseira LD
Pintura OriginalLateral Traseira LD
Pintura OriginalLateral Dianteira LE
Pintura OriginalPorta Dianteira Esquerda
Pintura OriginalPorta Traseira Esquerda
Pintura OriginalLateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

1 . Painel Dianteiro Inferior	Original
2 . Painel Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LD	Original
18 . Longarina Traseira LE	Original
19 . Painel Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painel Corta Fogo	Original



Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9072504

Data e hora da consulta:19/12/2025 às 10:05:06

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	RVP3A18	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BGEP76B0PB204058	RENAVAM:	01328015081
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	L4K*223014306*
MARCA/MODELO:	CHEV/TRACKER 12T A PR	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2023
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	POTÊNCIA:	133
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	160
CILINDRADA:	1200	QUANTIDADE DE EIXOS:	0
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	160	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	R2148B6872	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	10/04/2024

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	Não Informado	RECALL:	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	RVP3A18	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BGEP76B0PB204058	RENAVAM:	01328015081
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	L4K*223014306*
MARCA/MODELO:	CHEV/TRACKER 12T A PR	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2023
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	133
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	1200	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	160	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	R2148B6872	NÚMERO DO EIXO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	VALTER CARUSO DE MATOS
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRICÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRICÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 4:	NADA CONSTA
OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRICÇÃO RENAJUD:	NÃO

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRICÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

NÃO HÁ DÉBITO PARA ESTE VEÍCULO

Financiamento/Restrição

Nome da Financeira:BANCO ITAUCARD SA
Tipo de Financiamento/Restrição:ALIENACAO FIDUCIARIA
Situação da restrição:RESTRICÇÃO JÁ UTILIZADA (EMITIDO CRV)
Nome do contratante:VALTER CARUSO DE MATOS
Número do contrato:24022481

Data do contrato:24/01/2024 Data/Horário de atualização:10/04/2024 14:56:48

Certificado de Segurança Veicular NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo:072.3.4330981-4
Motivo:8 - REGISTRO DE OUTRO ESTADO
Data:06/04/2024 Valor do Odômetro:47.643 km

Histórico

REGISTRO DE OUTRO ESTADO	06/04/2024	47.643 km
--------------------------	------------	-----------

GRAVAME

1			
PLACA / UF:	RVP-3A18 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	BANCO ITAUCARD SA	DATA DO GRAVAME:	24/01/2024
STATUS:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO		

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)

ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR – INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BGEP76B0PB204058	MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	Tracker Premier AT 1.2 12V Ecotec Turbo Flex 4P	MONTADORA:	GENERAL MOTORS
VEÍCULO:	Tracker	VERSÃO:	Premier AT
MOTOR:	1.2 12V Ecotec Turbo	COMBUSTÍVEL:	Flexível Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2023	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Caetano do Sul - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	SUV
TIPO DE TRACÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	GM - Chevrolet	MODELO	TRACKER Premier 1.2 Turbo 12V Flex Aut.
ANO MODELO	2023	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	dezembro de 2025	VALOR	R\$ 111.569,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.