



Laudo Nº: 102649

SOLICITANTE NOME:	MANELLA VEICULOS	SOLICITANTE CPF:	81.759.532/0001-09
PLACA:	RUB9B52	DATA:	29/04/2026
MARCA/MODELO:	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3	ANO FAB/MOD:	2022/2022
COR:	CINZA	RENAVAM:	01296210941
CHASSI BIN:	8AP359AFDNU204399	MOTOR BIN:	463510128097517
CHASSI:	8AP359AFDNU204399	MOTOR:	463510128097517



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

8AP359AFDNU204399290420261442

FOTOS EXTRAS



APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDICIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM OS VIDROS PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAIS E CONSTA RECALL PENDENTE, CLIENTE CIENTE-. - ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



LUIS FELIPE FABRI TIOSSI

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

8AP359AFDNU204399290420261442



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 640 - Vidro não original.

- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.

- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
 - 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
 - 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
 - 003 - Veículo sem apontamento de leilão
 - 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

8AP359AFDNU204399290420261442

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9753079

Data e hora da consulta:28/04/2026 às 17:06:49

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	RUB9B52	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	8AP359AFDNU204399	RENAVAM:	01296210941
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	463510128097517
MARCA/MODELO:	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULAÇÃO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	Não Informado	POTÊNCIA:	107
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	1.55
CILINDRADA:	1332	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	89799829
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.95	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	22/09/2023

RESTRICÕES (BASE NACIONAL)

RESTRICÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRICÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRICÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRICÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRICÕES/INFORMAÇÕES

RESTRICÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRICÃO RENAINF:	NÃO
RESTRICÃO RFB:	NÃO	RECALL:	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRICÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	RUB9B52	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	8AP359AFDNU204399	RENAVAM:	01296210941
MARCA/MODELO:	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	1332	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.95	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRICÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRICÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRICÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRICÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRICÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRICÕES/INFORMAÇÕES

RESTRICÃO RENAJUD:		RESTRICÃO RENAINF:	
RESTRICÃO RFB:			

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL



VEÍCULO INDICA OCORRÊNCIA DE RECALL.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	RUB9B52	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	8AP359AFDNU204399	RENAVAM:	01296210941
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	463510128097517
MARCA/MODELO:	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	107
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	1332	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.95	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	ZENILDA DE JESUS SANTOS BEMBEM
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO	94,61
TOTAL	94,61

Financiamento/Restrição

Nome da Financeira: BANCO BRADESCO FINAN SA
Tipo de Financiamento/Restrição: ALIENACAO FIDUCIARIA
Situação da restrição: RESTRIÇÃO BAIXADA (QUITADA)
Nome do contratante: ZENILDA DE JESUS SANTOS BEMBEM
Número do contrato: 3663223350

Data do contrato:19/08/2023

Data/Horário de atualização:16/01/2025 06:08:08

Certificado de Segurança Veicular NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo:072.3.4202679-7

Motivo:8 - REGISTRO DE OUTRO ESTADO

Data:13/09/2023

Valor do Odômetro:43.398 km

GRAVAME

2			
PLACA / UF:	RUB-9B52 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	DATA DO GRAVAME:	19/08/2023
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

1			
PLACA / UF:	RUB-9B52 / MG	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	DATA DO GRAVAME:	
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	8AP359AFDNU204399	MARCA:	FIAT
MODELO:	Cronos Drive 1.3 Firefly Flex 4P	MONTADORA:	FIAT
VEÍCULO:	Cronos	VERSÃO:	Drive
MOTOR:	1.3 Firefly	COMBUSTÍVEL:	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2022	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Argentina	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Cordoba
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Sedan
TIPO DE TRACÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:		QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:	Manual		
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	MODELO
ANO MODELO	COMBUSTIVEL
MÊS REFERÊNCIA	VALOR

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

Recalls Pendentes

Identificador do Recall

Descrição

Data do Registro

Detalhes

8AP2022017-8498 RECALL TUBULACAO DE COMBUSTIVEL, SERVICO GRATUITO CASO JA TENHA REALIZADO O RECALL FAVOR DESCONSIDERAR ESTA MENSAGEM SEU VEICULO ESTA BLOQUEADO PARA LICENCIAMENTO ANUAL, DEVIDO PENDENCIA DE REALIZACAO DE RECALL, CONFORME CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. CONTATE SUA CONCESSIONARIA FIAT PARA AGENDAMENTO E REALIZACAO GRATUITA DOS SERVICOS NECESSARIOS

10/12/2022

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.