



Laudo Nº: 102121

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: SFA6E34

DATA: 24/04/2026

MARCA/MODELO: VW/POLO TRACK MA

ANO FAB/MOD: 2023/2024

COR: BRANCA

RENAVAM: 01372816841

CHASSI BIN: 9BWAG5R14RT027597

MOTOR BIN: CSE912101

CHASSI: 9BWAG5R14RT027597

MOTOR: CSE912101



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO




FRENTE



APROVADO

9BWAG5R14RT027597240420261029

FOTOS EXTRAS



APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM PEQUENA AVARIA NA PARTE TRASEIRA, CLIENTE CIENTE-. -ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



VICTOR HUGO SANTOS VILAS BOAS

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

9BWAG5R14RT027597240420261029



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.

- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.


- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
 - 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
 - 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
 - 705 - Apresenta avaria e ou reparo na região traseira da carroçaria
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
 - 003 - Veículo sem apontamento de leilão
 - 004 - Veículo sem apontamento de sinistros
- **15. 800 - ORIGINALIDADE DA PINTURA :**
 - 801 - Pintura Original

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWAG5R14RT027597240420261029




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura Original

Porta Dianteira LD
Pintura Original

Porta Traseira LD
Pintura Original

Lateral Traseira LD
Pintura Original



Capô
Pintura Original

Teto
Pintura Original

Tampa Traseira
Pintura Original

Lateral Dianteira LE
Pintura Original


Porta Dianteira Esquerda
Pintura Original

Porta Traseira Esquerda
Pintura Original

Lateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

| | |
|------------------------------------|----------|
| 1 . Painel Dianteiro Inferior | Original |
| 2 . Painel Dianteiro Superior | Original |
| 3 . Coluna Superior LE | Original |
| 4 . Coluna Superior LD | Original |
| 5 . Longarina Dianteira LE | Original |
| 6 . Longarina Dianteira LD | Original |
| 7 . Torre Amortecedor LE | Original |
| 8 . Torre Amortecedor LD | Original |
| 9 . Coluna Dianteira LE | Original |
| 10 . Coluna Dianteira LD | Original |
| 11 . Travessa Reforço LE | Original |
| 12 . Travessa Reforço LD | Original |
| 13 . Coluna Central LE | Original |
| 14 . Coluna Central LD | Original |
| 15 . Coluna Traseira LE | Original |
| 16 . Coluna Traseira LD | Original |
| 17 . Longarina Traseira LD | Original |
| 18 . Longarina Traseira LE | Original |
| 19 . Painel Traseiro | Original |
| 20 . Assoalho Traseiro | Original |
| 21 . Painel Corta Fogo | Original |
| 22 . Coluna Dianteira Cof do Motor | Original |



APROVADO

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9741300

Data e hora da consulta:23/04/2026 às 17:38:32

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| PLACA: | SFA6E34 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 9BWAG5R14RT027597 | RENAVAM: | 01372816841 |
| TIPO REMARCAÇÃO CHASSI: | Não | NÚMERO DO MOTOR: | CSE912101 |
| MARCA/MODELO: | VW/POLO TRACK MA | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |
| SITUAÇÃO: | CIRCULACAO | PROCEDÊNCIA: | NACIONAL |
| TIPO DO VEÍCULO: | AUTOMOVEL | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2023 | ANO MODELO: | 2024 |
| COMBUSTÍVEL: | ALCOOL/GASOLINA | CAPAC. DE CARGA: | |
| TIPO DE MONTAGEM: | COMPLETA | POTÊNCIA: | 84 |
| CAPAC. DE PASSAGEIROS: | 5 | PESO BRUTO TOTAL (PBT): | 144 |
| CILINDRADA: | 999 | QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| TIPO DE CARROCERIA: | N/C | NÚMERO DA CARROCERIA: | Não Informado |
| CAP. MÁXIMA DE TRACÇÃO (CMT): | 164 | Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL: | |
| NÚMERO DO CÂMBIO: | Não Informado | NÚMERO DO EIXO: | |
| CATEGORIA: | PARTICULAR | ULTIMA ATUALIZAÇÃO: | 14/12/2023 |

RESTRICÕES (BASE NACIONAL)

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| RESTRICÃO 1: | NADA CONSTA | RESTRICÃO 2: | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO 3: | NADA CONSTA | RESTRICÃO 4: | NADA CONSTA |

OUTRAS RESTRICÕES/INFORMAÇÕES

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----|
| RESTRICÃO RENAJUD: | NÃO | RESTRICÃO RENAINF: | NÃO |
| RESTRICÃO RFB: | Não Informado | RECALL: | NÃO |
| COMUNICAÇÃO DE VENDA: | NÃO | | |

OUTRAS RESTRICÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| PLACA: | SFA6E34 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 9BWAG5R14RT027597 | RENAVAM: | 01372816841 |
| MARCA/MODELO: | VW/POLO TRACK MA | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |
| SITUAÇÃO: | EM CIRCULACAO | PROCEDÊNCIA: | NACIONAL |
| TIPO DO VEÍCULO: | AUTOMOVEL | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2023 | ANO MODELO: | 2024 |
| COMBUSTÍVEL: | ALCOOL/GASOLINA | CAPAC. DE CARGA: | |
| CILINDRADA: | 999 | QUANTIDADE DE EIXOS: | |
| TIPO DE CARROCERIA: | N/C | NÚMERO DA CARROCERIA: | |
| CAP. MÁXIMA DE TRACÇÃO (CMT): | 1.64 | Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL: | |
| NÚMERO DO CÂMBIO: | | NÚMERO DO EIXO: | 2 |
| CATEGORIA: | PARTICULAR | ULTIMA ATUALIZAÇÃO: | |

RESTRICÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRICÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRICÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRICÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRICÃO 4: | SEM RESTRICAO |

OUTRAS RESTRICÕES/INFORMAÇÕES

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| RESTRICÃO RENAJUD: | | RESTRICÃO RENAINF: | |
| RESTRICÃO RFB: | | | |

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| PLACA: | SFA6E34 | MUNICÍPIO / UF: | LONDRINA / PR |
| CHASSI: | 9BWAG5R14RT027597 | RENAVAM: | 01372816841 |
| TIPO REMARCAÇÃO CHASSI: | Não | NÚMERO DO MOTOR: | CSE912101 |
| MARCA/MODELO: | VW/POLO TRACK MA | ESPÉCIE: | PASSAGEIRO |
| SITUAÇÃO: | EM CIRCULACAO | PROCEDÊNCIA: | NACIONAL |
| TIPO DO VEÍCULO: | AUTOMOVEL | COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2023 | ANO MODELO: | 2024 |
| COMBUSTÍVEL: | ALCOOL/GASOLINA | CAPAC. DE CARGA: | |
| TIPO DE MONTAGEM: | N/C | POTÊNCIA: | 84 |
| CAPAC. DE PASSAGEIROS: | | PESO BRUTO TOTAL (PBT): | |
| CILINDRADA: | 999 | QUANTIDADE DE EIXOS: | |
| TIPO DE CARROCERIA: | | NÚMERO DA CARROCERIA: | |
| CAP. MÁXIMA DE TRACÇÃO (CMT): | 1.64 | Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL: | |
| NÚMERO DO CÂMBIO: | | NÚMERO DO EIXO: | |
| CATEGORIA: | PARTICULAR | ULTIMA ATUALIZAÇÃO: | |

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: LONDRICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRIÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |
| OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES: | | RESTRIÇÃO RENAJUD: | |

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

Pendências

| Discriminação | Valor em Reais (R\$) |
|------------------------|--------------------------|
| MULTAS | 2.188,64 |
| TOTAL | 2.188,64 |

Financiamento/Restrição NADA CONSTA

Certificado de Segurança Veicular NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo:072.3.4260937-7

Data:14/12/2023

Motivo:1 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Valor do Odômetro:4 km

GRAVAME

VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.

GRAVAME - DETRAN (CORTESIA)



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CHASSI: | 9BWAG5R14RT027597 | MARCA: | VOLKSWAGEN |
| MODELO: | Polo Track 1.0 12V MPI Total Flex 4P | MONTADORA: | VOLKSWAGEN |
| VEÍCULO: | Polo | VERSÃO: | Track |
| MOTOR: | 1.0 12V MPI | COMBUSTÍVEL: | Flexivel Alcool/Gasolina |
| QTDE DE PORTAS: | 4 | ANO FABRICAÇÃO: | 2023 |
| ANO MODELO: | 2024 | REGIÃO GEOGRÁFICA: | America do Sul |
| PAÍS: | Brasil | LOCAL DE FABRICAÇÃO: | Taubate - SP |
| VERIFICAÇÃO DE SERIAL: | OK | TIPO DE CARROCERIA: | Hatchback |
| TIPO DE TRACÇÃO: | | QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| STATUS DÍGITO VERIFICADOR: | OK | QTDE DE IRREGULARIDADES: | 0 |
| TRANSMISSÃO: | | | |
| CONCLUSÃO: | Completa | | |

TABELA FIPE

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| MARCA | VW - VolksWagen | MODELO | Polo Track 1.0 Flex 12V 5p |
| ANO MODELO | 2024 | COMBUSTIVEL | Flex |
| MÊS REFERÊNCIA | abril de 2026 | VALOR | R\$ 69.804,00 |

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



obs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.