



LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
I/BMW 320I 3B11/I/BMW 320I 3B11
2012/ 2013 - BRANCA - GASOLINA

Solicitante
MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA



APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV: nao apresentado
RENAVAM: 00531797821	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔMETRO: 156.734
CHASSI: WBA3B1107DJ409296	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: WBA3B1107DJ409296
MOTOR: A4040363	PBT: 1.97	MOTOR: PR0005450
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1997	CÂMBIO: 4840954014089
MUNICÍPIO/UF: CASCAVEL/PR	POTÊNCIA: 184	MUNICÍPIO/UF: Cascavel/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Cascavel/PR
CNPJ: 37.625.778/0001-04
TEL: 4533060475



**ACESSO
SEGURO**




ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



- ✓ 47.1 - Gravação identificadora regravada/reposição ou divergente da que consta nos bancos de dados oficiais, porém regularizada.
- ✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



- ✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.
- ✓ 074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Para lama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309




 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



	1 - Envolvente/para choque dianteiro	Recuperado
	2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
	3 - Painel frontal superior	Original
	4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
	5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
	6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
	7 - Painel corta fogo	Original
	8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
	9 - Porta dianteira esquerda	Original
	10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
	11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
	12 - Coluna dianteira esquerda	Original
	13 - Coluna média/central esquerda	Original
	14 - Porta traseira esquerda	Original
	15 - Coluna traseira esquerda	Original
	16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
	17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
	18 - Longarina traseira esquerda	Original
	19 - Envolvente/para choque traseiro	Reparado
	20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309





21 - Paineis traseiros	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Lacre /QR code



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



Foto extra



Foto extra




Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



Foto extra



Foto extra



Foto extra



5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução
- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.



Observações

*** NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PARA-CHOQUE DIANTEIRO RECUPERADO.*** REPARO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO.*** TRINCA NA GRADE FRONTAL.*** AVARIAS/RISCOS EM ALGUMAS PEÇAS.***

Gabriel de Paula Teixeira

Perito em identificação veicular

Jhuan Carlos de Camargo Fernandes

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

5123044.WBA3B1107DJ409296. 24022026160503.1807309



QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✗ DÉBITOS: SIM
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ VENDA DIRETA: NÃO	✓ REMARKETING: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	AWT2H96
PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
CHASSI:	WBA3B1107DJ409296
RENAVAM:	00531797821
NÚMERO DO MOTOR:	PR0005450
MOTOR DE FÁBRICA:	A4040363

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2012/2013
MARCA/MODELO	I/BMW 320I 3B11	UF/MUNICIPIO	PR/CASCADEL
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
POTÊNCIA	184	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1997	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.97/2	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	20/02/2026	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	AWT2796	CHASSI:	WBA3B1107DJ409296
UF FATURADO:	PR	DOC FATURADO:	05385004000230
COR:	BRANCA	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	I/BMW 320I 3B11	ANO FAB/MOD:	2012/2013
POTENCIA:	184	CILINDRADAS:	1997
MOTOR:	A4040363	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	0
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	197	CMT:	200

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	AWT2H96	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADO
CHASSI:	WBA3B1107DJ409296	MOTOR:	PR0005450
RENAVAM:	00531797821	COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2012/2013	MUNICÍPIO/UF:	CASCADEL/PR
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	NÃO INFORMADO
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	NÃO INFORMADO
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NÃO APLICAVEL	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	I/BMW 320I 3B11	CMT/PBT:	2/1.97
POTÊNCIA:	184	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA AWT2H96

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
---------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

DÉBITOS NÃO INFORMADOS, CONSULTE O DETRAN DO ESTADO PARA VALORES

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	RODRIGO BOTELHO MARTINS
-----------	---------------	--------	-------------------------

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI	WBA3B1107DJ409296	WBA3B1107DJ409296	✔OK
MOTOR	A4040363	PR0005450	✖ALTERADO
COR	BRANCO	BRANCO	✔OK
COMBUSTIVEL	GASOLINA	GASOLINA	✔OK

GRAVAME

✔ VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO

PLACA/UF:	AWT-2H96/PR	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	0053.179782-1	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	RODRIGO BOTELHO MARTINS	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 0
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	CRESOL PROGRESSO
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	09/12/2024	SITUAÇÃO:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO
NUMERO DA RESTRICAO:	NÃO INFORMADO	DATAHORA:	09/12/2024

DENATRAN - CORTESIA

ROUBO/FURTO ATIVO

✔ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✔ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✔ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✔ NENHUM REGISTRO

RECALL

✔ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✔ NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1

✔ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✔ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✔ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✔ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✔ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✔ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✔ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO
✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1
✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2
VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

PROPRIETARIOS ANTERIORES (HISTORICO)			
UF	ANO	NOME	
PR	2024	RODRIGO BOTELHO MARTINS	
DETRAN			
PLACA:	AWT2H96	RENAVAM:	00531797821
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRIÇÃO:	ALIENACAO FIDUCIARIA - CRESOL PROGRESSO	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
ODÔMETRO			
DATA	11/02/2026	VALOR	156.597 KM
HISTÓRICO DE ODÔMETRO			

MOTIVO	DATA	VALOR
ALTERACAO DE DADOS	11/02/2026	156.597 KM
COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	15/04/2025	145.513 KM
AQUISICAO DE VEICULO	07/11/2024	144.167 KM
ALTERACAO DE DADOS	10/02/2022	116.532 KM

SEGURANÇA VEÍCULAR
✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

AÇÕES TRABALHISTAS			
✓ NADA CONSTA			
DOCUMENTO	051.151.259-78	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	11861333/2026
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	24/02/2026, ÀS 15:23:55
NOME	RODRIGO BOTELHO MARTINS	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) (HTTPS://US-CENTRAL1-INFOSIMPLES-DATA.CLOUDFUNCTIONS.NET/INFOSIMPLES-STORAGE/IX94TH02IJDOTPXHYH7UA4ONTZ812DTBGJIUBHT34G8K=/1772562238/R0ESSA/AHR0CHM6LY9ZDG9YYWDLMDVB2DSZFWAXMU929TL2LUZM9ZAW1WBGVZLWFWAS10BXAVYXBPL3RYAWJ1BMFSL3RZDC9JBMR0LZIWMJYYWMJ0MTUYMZU4L0F8Y)

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA
PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 37.625.778/0001-04, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 37.625.778/0001-04 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 37.625.778/0001-04 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.



I/BMW 320I 3B11 AWT2H96



CARACTERÍSTICAS:

CONSULTA:PREMIUM	PLACA:AWT2H96	RENAVAM:---	CHASSI:WBA3B1107DJ409296
ANO/FAB:2012	ANO/MOD:2013	UF FATURADO:PR	MODELO:I/BMW 320I 3B11
TIPO/MODELO:Automovel	COR:Branca	MARCA:BMW	COMBUSTÍVEL:GASOLINA



INFORMAÇÕES:

STATUS: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS



PASSAGEM POR:

CIA: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS

DOCUMENTO: NADA CONSTA

DATA: NADA CONSTA



OCORRÊNCIA:

INDICADOR:---



ESTE VEÍCULO JÁ PASSOU POR AQUI:

PLACA:AWT2H96

DATA DA CONSULTA:24/02/2026 15:37

COMPANHIAS

PORCENTAGEM

STATUS



100%



100%



100%



100%



AVISO:

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveriam ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.