



Laudo Nº: 107945

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: AAU9278

DATA: 26/06/2026

MARCA/MODELO: VW/FUSCA

ANO FAB/MOD: 1986/1986

COR: BEGE

RENAVAM: 00519812867

CHASSI BIN: 9BWZZZ11ZGP039773

MOTOR BIN: UF031955

CHASSI: 9BWZZZ11ZGP039773

MOTOR: UF031955



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

9BWZZZ11ZGP039773260620261730

FOTOS EXTRAS



APROVADO

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE E REPAROS DE PINTURA. COM CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



WILSON CARLOS VINDOCA UTIDA

REV 01 ABRIL/2015

APROVADO

2 de 4

9BWWZZ11ZGP039773260620261730



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.

- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original

- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original

- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original

- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.

- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.

- **6.5. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 629- Original Dentro do Padrão.

- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.

- **6.7. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA :**
 - 645 - Original Dentro do Padrão.

- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.

- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.

- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

• **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

• **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa e Tarjeta em Conformidade

• **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

• **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWZZZ11ZGP039773260620261730

Consulta ESPECIAL - TOP - PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9873413

Data e hora da consulta:26/06/2026 às 13:09:16

BASE NACIONAL - CORTESIA



PLACA:	AAU9278	MUNICÍPIO / UF:	IBIPORA / PR
CHASSI:	9BWZZZ11ZGP039773	RENAVAM:	00519812867
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	UF031955
MARCA/MODELO:	VW/FUSCA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BEGE
ANO FABRICAÇÃO:	1986	ANO MODELO:	1986
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	45
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	0
CILINDRADA:	0	QUANTIDADE DE EIXOS:	0
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2025-12-01T13:33:55

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	AAU9278	MUNICÍPIO / UF:	IBIPORA / PR
CHASSI:	9BWZZZ11ZGP039773	RENAVAM:	00519812867
MARCA/MODELO:	VW/FUSCA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BEGE
ANO FABRICAÇÃO:	1986	ANO MODELO:	1986
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	0	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	0
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	RESTRIÇÃO RENAINF:
RESTRIÇÃO RFB:	

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO,SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA), VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	AAU9278	MUNICÍPIO / UF:	IBIPORA / PR
--------	---------	-----------------	--------------

CHASSI:	9BWZZ11ZGP039773	RENAVAM:	00519812867
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	UF031955
MARCA/MODELO:	VW/FUSCA	ESPÉCIE:	PASSEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BEGE
ANO FABRICAÇÃO:	1986	ANO MODELO:	1986
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	45
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	0	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO:	FABIO PETRI
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

RESTRICÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRICÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRICÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRICÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRICÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRICÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRICÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO

	VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.
--	--

LEILÃO

	VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.
--	--

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA

	VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .
--	---

LEILÃO

	VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.
--	--

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.

	PARANÁ (PR)
--	-------------

DÉBITOS E RESTRICÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRICÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO	94,61
TOTAL	94,61

Certificado de Segurança Veicular NADA CONSTA

Financiamento/Restrição NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo:296.3.0262971-0

Motivo:2 - AQUISICAO DE VEICULO

Data:20/06/2023

Valor do Odômetro:30.023 km

GRAVAME

VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.

GRAVAME

	NÃO HA REGISTRO
--	-----------------

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BWZZZ11ZGP039773	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Fusca Gas.	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Fusca	VERSÃO:	
MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	Gasolina
QTDE DE PORTAS:		ANO FABRICAÇÃO:	1986
ANO MODELO:		REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Bernardo do Campo - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	
TIPO DE TRACÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.