

QOR7H35

Laudo N°: 110058

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEÍCULOS

SOLICITANTE CPF:

PLACA: QOR7H35

DATA: 21/07/2026

MARCA/MODELO: VW/POLO HL AD

ANO FAB/MOD: 2018/2019

COR: PRATA

RENAVAM: 01158585230

CHASSI BIN: 9BWAH5BZ3KP517105

MOTOR BIN: DHS048352

CHASSI: 9BWAH5BZ3KP517105

MOTOR: DHS048352




APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO


MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE E REPAROS DE PINTURA. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- COM A ETIQUETA "ETA" DO PISO/ASSOALHO SEM ACESSO E SUBSTITUÍDA A PORTA TRASEIRA DIREITA, CLIENTE CIENTE.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESTA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



YGOR CRISTOVAO DA SILVA VASCONCELOS

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 506.1 - Sem campo visual.
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 705 - Apresenta avaria e ou reparo na região traseira da carroçaria
- 706 - Apresenta avaria e ou reparo na região direita da carroçaria

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWAH5BZ3KP517105210720261247

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9921786 Data e hora da consulta: 21/07/2026 às 11:31:06

BASE NACIONAL - CORTESIA



PLACA:	QOR7H35	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAH5BZ3KP517105	RENAVAM:	01158585230
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	DHS048352
MARCA/MODELO:	VW/POLO HL AD	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2018	ANO MODELO:	2019
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:		POTÊNCIA:	128
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	1.58
CILINDRADA:	999	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.98	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	2026-06-30T12:20:38

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	INTENCAO VENDA	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	QOR7H35	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAH5BZ3KP517105	RENAVAM:	01158585230
MARCA/MODELO:	VW/POLO HL AD	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2018	ANO MODELO:	2019
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	999	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.98	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	RESTRIÇÃO RENAINF:
RESTRIÇÃO RFB:	

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	QOR7H35	MUNICÍPIO / UF:	LONDRINA / PR
CHASSI:	9BWAH5BZ3KP517105	RENAVAM:	01158585230
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DO MOTOR:	DHS048352
MARCA/MODELO:	VW/POLO HL AD	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2018	ANO MODELO:	2019
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	128
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	999	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.98	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: MANELLA VEICULOS LTDA
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



MINAS GERAIS (MG)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

NÃO HÁ DÉBITO PARA ESTE VEÍCULO

Certificado de Segurança Veicular: NADA CONSTA

Financiamento/Restrição

Nome da Financeira: AYMORE CFI

Tipo de Financiamento/Restrição: ALIENACAO FIDUCIARIA

Situação da restrição: RESTRIÇÃO - PENDENTE DE EMISSÃO EM DOCUMENTO

Nome do contratante: FERNANDA RODINI MASIRONI MANELLA

Número do contrato: AYME00716870797

Data do contrato: 30/06/2026

Data/Horário de atualização: 30/06/2026 19:03:41

Último odômetro registrado

Número do Processo: 072.3.5072274-3 Motivo: 8 - REGISTRO DE OUTRO ESTADO

Data: 30/06/2026 Valor do Odômetro: 48.658 km

GRAVAME

1			
PLACA / UF:	QOR-7H35 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	SANTANDER SOC CREDITO FINAN INVE SA	DATA DO GRAVAME:	30/06/2026
STATUS:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO		

GRAVAME

ATENÇÃO: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BWAH5BZ3KP517105	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Polo Highline 200 AT 1.0 12V TSI Turbo Total Flex 4P	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Polo	VERSÃO:	Highline 200 AT
MOTOR:	1.0 12V TSI Turbo	COMBUSTÍVEL:	Flexivel Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2019	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Bernardo do Campo - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Hatchback
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	2
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut.
ANO MODELO	2019	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	julho de 2026	VALOR	R\$ 79.327,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.