

AYY0G78

Laudo Nº: 111849

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: AYY0G78

DATA: 10/08/2026

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20X 1.6M STYLE

ANO FAB/MOD: 2014/2015

COR: BRANCA

RENAVAM: 01024024986

CHASSI BIN: 9BHBG51DAFP337979

MOTOR BIN: F4FAEU064833

CHASSI: 9BHBG51DAFP337979

MOTOR: F4FAEU064833



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA NO CAPÔ, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO, PORTA TRASEIRA DIREITA E PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS. BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



JOÃO DE SOUZA SILVA FILHO

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 405 - Numeração é a mesma que consta na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BHBG51DAFP337979100820261415




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura Original

Porta Dianteira LD
Pintura Original

Porta Traseira LD
Repintura

Lateral Traseira LD
Repintura

Capô
Repintura

Teto
Pintura Original

Tampa Traseira
Pintura Original

Lateral Dianteira LE
Repintura


Porta Dianteira Esquerda
Pintura Original

Porta Traseira Esquerda
Pintura Original

Lateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

1 . Painel Dianteiro Inferior	Original
2 . Painel Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LD	Original
18 . Longarina Traseira LE	Original
19 . Painel Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painel Corta Fogo	Original
22 . Coluna Dianteira Cof do Motor	Original



Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9966690 Data e hora da consulta: 10/08/2026 às 12:00:01

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	AYY0G78	MUNICÍPIO / UF:	ASSAI / PR
CHASSI:	9BHBG51DAFP337979	RENAVAM:	01024024986
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	F4FAEU064833
MARCA/MODELO:	HYUNDAI/HB20X 1.6M STYLE	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	Não Informado	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2014	ANO MODELO:	2015
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	Não Informado	POTÊNCIA:	128
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	150
CILINDRADA:	1591	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	190	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	TDU50F615118	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	15/10/2025

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	Não Informado	RECALL:	Não Informado
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	AYY0G78	MUNICÍPIO / UF:	ASSAI / PR
CHASSI:	9BHBG51DAFP337979	RENAVAM:	01024024986
MARCA/MODELO:	HYUNDAI/HB20X 1.6M STYLE	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2014	ANO MODELO:	2015
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	1591	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.9	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	RESTRIÇÃO RENAINF:
RESTRIÇÃO RFB:	

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	AYY0G78	MUNICÍPIO / UF:	ASSAI / PR
CHASSI:	9BHBG51DAFP337979	RENAVAM:	01024024986
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	F4FAEU064833
MARCA/MODELO:	HYUNDAI/HB20X 1.6M STYLE	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2014	ANO MODELO:	2015
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	128
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	1591	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	1.9	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: MAX WILLIAM MARQUES VILAR

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



PARANÁ (PR)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

Pendências

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO	94,61
TOTAL	94,61

Financiamento/Restrição

Nome da Financeira: DISAL ADM CONS LTDA

Tipo de Financiamento/Restrição: ALIENACAO FIDUCIARIA

Situação da restrição: RESTRIÇÃO BAIXADA (QUITADA)

Nome do contratante: MAX WILLIAM MARQUES VILAR

Número do contrato: 1549998

Data do contrato: 06/03/2019

Data/Horário de atualização: 07/01/2025 15:18:02

Certificado de Segurança Veicular: NADA CONSTA

Último odômetro registrado

Número do Processo: 115.3.0067263-0 Motivo: 3 - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO

Data: 14/01/2020 Valor do Odômetro: 70.859 km

GRAVAME

2			
PLACA / UF:	AYY-0G78 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	DISAL ADM.CON.S/C LTDA	DATA DO GRAVAME:	06/03/2019
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

1			
PLACA / UF:	AYY-0678 / PR	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	AYMORE CRED FIN INV S A	DATA DO GRAVAME:	30/10/2014
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME

 NÃO HA REGISTRO			
--	--	--	--

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA

 ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL			
--	--	--	--

DECODIFICADOR DE CHASSI

 NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.			
--	--	--	--

CHASSI:	9BHBG51DAFP337979	MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	HB20 X Style 1.6 16V CVVT Flex 4P	MONTADORA:	HYUNDAI
VEÍCULO:	HB20	VERSÃO:	X Style
MOTOR:	1.6 16V CVVT	COMBUSTÍVEL:	Flexível Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2015	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Piracicaba - SP
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Hatchback
TIPO DE TRAÇÃO:	4x2	QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:		QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:	Manual		
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Hyundai	MODELO	HB20X Style 1.6 Flex 16v Mec.
ANO MODELO	2015	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	agosto de 2026	VALOR	R\$ 55.621,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

 NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.			
---	--	--	--

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO

 NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.			
--	--	--	--

INDÍCIO DE SINISTRO 2

 NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.			
--	--	--	--

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.