

IVB8C16

Laudo Nº: 113135

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEÍCULOS

SOLICITANTE CPF:

PLACA: IVB8C16

DATA: 24/08/2026

MARCA/MODELO: VW/FOX 1.0 GII

ANO FAB/MOD: 2013/2014

COR: BRANCA

RENAVAM: 00596650485

CHASSI BIN: 9BWAA45Z8E4074241

MOTOR BIN: CPB286818

CHASSI: 9BWAA45Z8E4074241

MOTOR: CPB286818



APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CÂMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM RETOQUE DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA: RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



JOÃO DE SOUZA SILVA FILHO

APROVADO



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 605 - Original Dentro do Padrão.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **8. 120 - CONDIÇÕES DOS VIDROS:**
 - VIDROS ORIGINAIS

- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**

- 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante
- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

9BWAA45Z8E4074241240820261021

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9987785

Data e hora da consulta: 21/08/2026 às 09:37:19

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	IVB8C16	MUNICÍPIO / UF:	CARAZINHO / RS
CHASSI:	9BWAA45Z8E4074241	RENAVAM:	00596650485
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	CPB286818
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2014
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	COMPLETA	POTÊNCIA:	76
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	148
CILINDRADA:	999	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	168	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	13/12/2024

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	Não Informado	RECALL:	NÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

BASE CSV

PLACA:	IVB8C16	MUNICÍPIO / UF:	CARAZINHO / RS
CHASSI:	9BWAA45Z8E4074241	RENAVAM:	00596650485
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	NORMAL	NÚMERO DE COMPLEMENTO:	
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2014

RESTRIÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJD:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO RENAINF:	NADA CONSTA
INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJD:	NADA CONSTA	INDICADOR MULTA RENAINF:	NADA CONSTA
INDICADOR RECALL MONTADORA:	NADA CONSTA	INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	NADA CONSTA
INDICADOR ALARME:	NADA CONSTA		
INDICADOR OSTENTA PIV:	NADA CONSTA	INDICADOR COMUNICAÇÃO VENDA:	NADA CONSTA
COMUNICAÇÃO VENDA:	NADA CONSTA		

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME DO PROPRIETÁRIO:	CLAUDIO JOSE GOMES
-----------------------	--------------------

QUEIXA DE ROUBO E FURTO

VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	IVB8C16	MUNICÍPIO / UF:	CARAZINHO / RS
CHASSI:	9BWAA45Z8E4074241	RENAVAM:	00596650485
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	CPB286818
MARCA/MODELO:	VW/FOX 1.0 GII	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2013	ANO MODELO:	2014
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	76
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	999	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	168	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	13/12/2024

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: CLAUDIO JOSE GOMES
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



RIO GRANDE DO SUL (RS)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Veículo marca/modelo: VW/FOX 1.0 GII
Ano/modelo: 2013/2014
Placa: IVB8C16
Chassi: 9BWAA45Z8E4074241
RENAVAM: 596650485
Registrado em: CARAZINHO
Tipo: Automóvel
Cor: Branca
Espécie: Passageiro
Veículo está: Em circulação
Licenciamento válido até: 31/07/2027

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL

Valor: **R\$ 0,00**

Veículo Licenciado

GRAVAME

4			
PLACA / UF:	IVB-8C16 / RS	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	AYMORE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO SA	DATA DO GRAVAME:	12/12/2024
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
3			
PLACA / UF:	IVB-8C16 / RS	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO VOTORANTIM SA	DATA DO GRAVAME:	03/02/2022
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
2			
PLACA / UF:	IVB-8C16 / RS	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO VOTORANTIM SA	DATA DO GRAVAME:	21/09/2020
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
1			
PLACA / UF:	IVB-8216 / RS	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO VOLKSWAGEN S/A	DATA DO GRAVAME:	16/12/2013
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	9BWAA45Z8E4074241	MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Fox 1.0 Total Flex	MONTADORA:	VOLKSWAGEN
VEÍCULO:	Fox	VERSÃO:	1.0
MOTOR:	1.0 Total Flex	COMBUSTÍVEL:	Flexível Alcool/Gasolina
QTDE DE PORTAS:		ANO FABRICAÇÃO:	2013
ANO MODELO:	2014	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Brasil	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Sao Jose dos Pinhais - PR
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Hatchback
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	2
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p
ANO MODELO	2014	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	agosto de 2026	VALOR	R\$ 39.069,00
MARCA	VW - VolksWagen	MODELO	Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p
ANO MODELO	2014	COMBUSTIVEL	Flex
MÊS REFERÊNCIA	agosto de 2026	VALOR	R\$ 39.397,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.