

RXQ6I76

Laudo N°: 113678

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF: 81.759.532/0001-09

PLACA: RXQ6I76

DATA: 28/08/2026

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

ANO FAB/MOD: 2022/2022

COR: PRETA

RENAVAM: 01320682240

CHASSI BIN: 8AJBA3CD9N1732116

MOTOR BIN: 1GDG328076

CHASSI: 8AJBA3CD9N1732116

MOTOR: 1GDG328076



APROVADO



PROCESSO FOTOGRÁFICO

MOTOR



CHASSI



CÂMBIO



FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI, MOTOR E CAMBIO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. COM CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO. - COM O VIDRO PARABRISAS NÃO ORIGINAL, CONSTA HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO, DETRAN SC ENCONTRA-SE BLOQUEADO PARA TERCEIROS(SOMENTE PROPRIETÁRIO COM ACESSO) E PESQUISA REALIZADA EM:19/08/2026, CLIENTE CIENTE.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESSA VISTORIA:DETRAN SC, DÉBITOS E RESTRIÇÕES, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



VICTOR HUGO SANTOS VILAS BOAS


REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 403 - Numeração dentro dos padrões do fabricante

- 408 - Numeração não cadastrada na BIN.
- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**
- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.
- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**
- 701 - Não possui vestígio aparente de avaria, corte e ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**
- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros
- **15. 800 - ORIGINALIDADE DA PINTURA :**
- 801 - Pintura Original
- **16. 704 - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO:**
- ATENÇÃO: VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO




Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD
Pintura Original

Porta Dianteira LD
Pintura Original

Porta Traseira LD
Pintura Original

Lateral Traseira LD
Pintura Original



Lateral Dianteira LE
Pintura Original


Porta Dianteira Esquerda
Pintura Original

Porta Traseira Esquerda
Pintura Original

Lateral Traseira
Pintura Original

Análise da Estrutura

1 . Painel Dianteiro Inferior	Original
2 . Painel Dianteiro Superior	Original
3 . Coluna Superior LE	Original
4 . Coluna Superior LD	Original
5 . Longarina Dianteira LE	Original
6 . Longarina Dianteira LD	Original
7 . Torre Amortecedor LE	Original
8 . Torre Amortecedor LD	Original
9 . Coluna Dianteira LE	Original
10 . Coluna Dianteira LD	Original
11 . Travessa Reforço LE	Original
12 . Travessa Reforço LD	Original
13 . Coluna Central LE	Original
14 . Coluna Central LD	Original
15 . Coluna Traseira LE	Original
16 . Coluna Traseira LD	Original
17 . Longarina Traseira LD	Original
18 . Longarina Traseira LE	Original
19 . Painel Traseiro	Original
20 . Assoalho Traseiro	Original
21 . Painel Corta Fogo	Original
22 . Coluna Dianteira Cof do Motor	Original



Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 9984518

Data e hora da consulta: 19/08/2026 às 13:02:09

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	RXQ6I76	MUNICÍPIO / UF:	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	8AJBA3CD9N1732116	RENAVAM:	01320682240
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	1GDG328076
MARCA/MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	ESPÉCIE:	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	Não Informado	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	Não Informado	POTÊNCIA:	204
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	309
CILINDRADA:	2755	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	659	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	18/08/2026

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	Não Informado	RECALL:	Não Informado
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO COM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

CATEGORIA	DATA
DEVOLUCAO	15/09/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	RXQ6I76	MUNICÍPIO / UF:	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	8AJBA3CD9N1732116	RENAVAM:	01320682240
MARCA/MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	ESPÉCIE:	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	2755	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	6.59	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJD:	RESTRIÇÃO RENAINF:
RESTRIÇÃO RFB:	

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	RXQ6I76	MUNICÍPIO / UF:	BALNEARIO CAMBORIU / SC
CHASSI:	8AJBA3CD9N1732116	RENAVAM:	01320682240
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	1GDG328076
MARCA/MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	ESPÉCIE:	ESPECIAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE	COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	204
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	2755	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	6.59	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: TOP CAR VEICULOS S/A
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:		RESTRIÇÃO RENAJUD:	

LEILÃO

 VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO

 VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA

 VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO

 VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.

 ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA COMPRA DO VEÍCULO.

Erro ao consultar dossiê de veículo

O veículo consultado está protegido. Entre em contato com o proprietário do veículo.

GRAVAME

1			
PLACA / UF:	RXQ-6I76 / SC	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	BANCO TOYOTA DO BRASIL S A	DATA DO GRAVAME:	26/08/2022
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	8AJBA3CD9N1732116	MARCA:	TOYOTA
MODELO:	Hilux CD SRV 4x4 Aut. 2.8 D-4D Turbo Dies. 4P	MONTADORA:	TOYOTA
VEÍCULO:	Hilux CD	VERSÃO:	SRV
MOTOR:	2.8 D-4D Turbo	COMBUSTÍVEL:	Diesel
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2022	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Sul
PAÍS:	Argentina	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Zarate
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Pick-up Cabine Dupla
TIPO DE TRACÇÃO:	4x4	QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:	Automatica - 6V		
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Toyota	MODELO	Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel Aut.
ANO MODELO	2022	COMBUSTIVEL	Diesel
MÊS REFERÊNCIA	agosto de 2026	VALOR	R\$ 214.101,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.