



Laudo Cautelar

Dr. Pericias Veicular

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

RJ - RIO DE JANEIRO

LLY-1028



Dados

Realizado Em: 18/08/2026 13:16

O.S: 39743000003532

CNPJ: 39.659.785/0001-44

Vistoriador: ALAN CASTRO

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: FRANCISCO BARBOZA PINTO

CPF/CNPJ: 75844834704

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: LLY-1028

Marca: CHEVROLET

Modelo: CRUZE LTZ HB

Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2013 / 2014

Quilometragem: 106974

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF Atual: RJ

CRLV: 0000

Nº do lacre: 0000

Tipo de lacre: 0000

Renavam: 00585971960

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): 9BGPN68M0EB157414

Motor (BIN): LFH131845807

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN): R3172A5679

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): 9BGPN68M0EB157414

Motor (Atual): LFH131845807

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



Frente



Traseira



Placa Traseira

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44

Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com

R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050



IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi



Documento (CRLV)



Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor

ESTRUTURA E LATARIA



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Torre do amortecedor dianteira esquerda





Torre do amortecedor dianteira direita




Longarina traseira esquerda




Longarina traseira direita



Quadro da porta dianteira esquerda



Quadro da porta dianteira direita



Quadro da porta traseira esquerda



Quadro da porta traseira direita



Quadro do porta-malas



Compartimento do motor

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44


Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com

R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050



VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação vidro


INTERIOR DO VEÍCULO



Bancos dianteiros



Bancos traseiros



REPARAR 2



Console central do painel



Painel de instrumentos -foto tirada banco traseiro



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44

Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com

R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050





REPARO 1

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44


Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com


R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050




Croqui




45° dianteira direita (Externo)




Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

15 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Recuperado

DIREITA (EXTERNA)

31 Lateral traseira direita

Descrição: Recuperado

Observações Adicionais

VEÍCULO VISTORIADO E APROVADO

Veículo ano 2014, apresentando desgastes naturais e compatíveis com o tempo de uso, idade e utilização do bem.

Durante a inspeção, não foram constatados indícios de comprometimento estrutural que inviabilizem sua utilização, encontrando-se a estrutura veicular em condições normais de uso, consideradas as características e o ano de fabricação.

Conclusão: diante dos elementos verificados no momento da inspeção, o veículo encontra-se APROVADO, sem constatação de comprometimento estrutural relevante.

CHASSI COM PRINCÍPIO DE CORROÃO MAIS LEGÍVEL

Supervisor/Relatório
Alan Castro
Perito Judicial Automotivo

Responsável: ALAN CASTRO

Dr. Pericias Veicular LTDA
CNPJ: 39.659.785/0001-44
Rua Padre Telemaco, 129 Lqj D
Cascadura - RJ

Emitido por: Dr. Pericias Veicular

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44

Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com

R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050





AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Dr. Pericias Veicular

CNPJ: 39.659.785/0001-44

Telefone: 2131975559

E-mail: alanpericiaveicular@gmail.com

R Padre Telemaco, Nº 129.0 - Cascadura, Rio De Janeiro, CEP: 21311050





CONSULTA Nº: 10773956
CONFIDENCIAL PARA: Dr. Pericias Veicul
ar Eireli
REALIZADA EM: 18/08/2026 às 11:35



Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle details: Placa, Chassi, Cor, Ano fabricação, UF Faturado, Espécie, Carroceria, Situação Chassi, Terceiro eixo, Número DI, Grupo modelo veículo, Marca/Modelo, Motor, Tipo de veículo, Combustível, Município/UF, UF de Origem, Situação, Potência, Procedência, Eixo traseiro, Identidade importadora, Segmento, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 14 rows containing vehicle details: Placa, Marca/Modelo, Montagem, Procedência, Chassi, Renavam, Cor, Espécie, Peso bruto(PBT), Potência, Eixo, Eixo auxiliar, Situação, Tipo de veículo, Ano fabricação/Ano modelo, Município/UF, Motor, Combustível, Capacidade de passageiros, Cilindradas, Peso bruto(CMT), Capacidade de carga, Eixo Traseiro Dif, Número do Câmbio.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGPN68M0EB157414	9BGPN68M0EB157414	✓
Motor	LFH131845807	LFH131845807	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: LLY-1028

Marca/Modelo: CHEVROLET / CRUZE LTZ HB

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGPN68M0EB157414 **NORMAL**

Renavam: 00585971960

Cor: BRANCA

Potência: 144

Peso bruto(PBT): 190

Espécie: PASSAGEIRO

N° da caixa de câmbio: R3172A5679

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ

Motor: LFH131845807

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1800

Peso bruto(CMT): 300

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: FRANCISCO BARBOZA PINTO



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

⚡ Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICA
CAO DE VENDAS

📁 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.rj.gov.br/consultas/consultas-drv/nada-consta.html>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📁 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📁 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔄 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

📁 Recall

Não encontrado recall


⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA LLY1028 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA LLY1028 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA LLY-1028 NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de proprietários

Ano: 2026

Nome do proprietário: FRANCISCO BARBOZA PIN
TO

UF: RJ

Data da emissão da guia: 2026-08-18



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



(11) 91666-8244



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.659.785/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.659.785/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.659.785/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

