

EWR1C61

Laudo Nº: 114080

SOLICITANTE NOME: MANELLA VEICULOS

SOLICITANTE CPF:

PLACA: EWR1C61

DATA: 02/09/2026

MARCA/MODELO: I/FORD FUSION

ANO FAB/MOD: 2011/2012

COR: CINZA

RENAVAM: 00385901780

CHASSI BIN: 3FAHP0JA7CR132799

MOTOR BIN: CR132799

CHASSI: 3FAHP0JA7CR132799

MOTOR: CR132799



APROVADO




PROCESSO FOTOGRÁFICO


MOTOR



CHASSI



CÂMBIO




FRENTE



APROVADO

FOTOS EXTRAS



OBSERVAÇÕES

◦ VEÍCULO VISTORIADO EM QUESTÃO ENCONTRA-SE COM SUAS NUMERAÇÕES IDENTIFICADORAS DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA DO CHASSI E MOTOR DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE. O CÂMBIO ENCONTRA-SE COM A ETIQUETA DE NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA ILEGÍVEL, CLIENTE CIENTE.- COM RETOQUE E REPAROS DE PINTURA E CRITÉRIOS DE SEGURADORAS. CONFORME PESQUISA ANEXA NÃO CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO PARA ESSE VEÍCULO.- COM O VIDRO PARA-BRISAS NÃO ORIGINAL, REPAROS DE FUNILARIA NA PARTE DIANTEIRA, CLIENTE CIENTE.- ESTÃO FORA DE PARECER TÉCNICO NESTA VISTORIA:RETOQUE DE PINTURA, VERIFICAÇÃO DE AIRBAGS E KM. NOSSAS PESQUISAS SÃO ATUALIZADAS EM TEMPO REAL (ON LINE), EXIMIMOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL NÃO INCLUSÃO DE ALGUM REGISTRO EM RAZÃO DE ATRASO OU FALTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DADOS PELOS DIVERSOS PROVEDORES (LEILÃO / SINISTROS) DE INFORMAÇÕES CONVENIADOS.

BASE NACIONAL DE HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS E BATEU/PR ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL NO MOMENTO, CLIENTE CIENTE E ORIENTADO.

ATENÇÃO AVISO IMPORTANTE

O presente Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a UTIDA PERÍCIAS E VISTÓRIAS VEICULARES LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

Vistoriador Responsável



JOÃO DE SOUZA SILVA FILHO

REV 01 ABRIL/2015



- **4. 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**
 - 308 - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
 - 310 - Numeração é a mesma que consta cadastrada na BIN.
- **5.1. 1 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR :**
 - 501 - Original
- **5.2. 2 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO BATENTE DA PORTA :**
 - 510 - Original
- **5.3. 3 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI - ETA - DO ASSOALHO:**
 - 518 - Original
- **6.2. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PARA - BRISA):**
 - 608 - Vidro não original.
- **6.3. 2- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA :**
 - 613 - Original Dentro do Padrão.
- **6.4. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA :**
 - 621 - Original Dentro do Padrão.
- **6.6. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
 - 637 - Original Dentro do Padrão.
- **6.8. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
 - 653 - Original Dentro do Padrão.
- **6.9. 8 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
 - 661 - Original Dentro do Padrão.
- **7. 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**
 - 201 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.
 - 217 - Numeração registrada na BIN, coincide C/A numeração que consta no motor.
- **9. 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:**
 - 407 - Numeração Ilegível.

- **10. 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 101 - Placa Mercosul - Em Conformidade.

- **11. 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA :**

- 703 - Apresenta avaria e ou reparo na região dianteira da carroçaria

- **12. 701 - CONDIÇÃO DO VEÍCULO:**

- 003 - Veículo sem apontamento de leilão
- 004 - Veículo sem apontamento de sinistros

NÃO GARANTIMOS A ACEITAÇÃO OU NÃO DO VEÍCULO EM COMPANHIA DE SEGURO, POIS ISSO IMPLICA EM NORMAS E CRITÉRIOS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA SEGURADORA, ESTANDO ASSIM ALHEIO AO NOSSO CONHECIMENTO.



APROVADO

3FAHP0JA7CR132799020920261442

Consulta ESPECIAL - TOP – PR LEILÃO/SINISTRO

#Número: 10012230

Data e hora da consulta: 02/09/2026 às 13:02:53

DADOS DO VEÍCULO (BASE NACIONAL)

PLACA:	EWR1C61	MUNICÍPIO / UF:	JANDAIA DO SUL / PR
CHASSI:	3FAHP0JA7CR132799	RENAVAM:	00385901780
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	CR132799
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2011	ANO MODELO:	2012
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	Não Informado	POTÊNCIA:	173
CAPAC. DE PASSAGEIROS:	5	PESO BRUTO TOTAL (PBT):	1.94
CILINDRADA:	2488	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	Não Informado
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:	Não Informado	NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	03/08/2026

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:	NÃO	RESTRIÇÃO RENAINF:	NÃO
RESTRIÇÃO RFB:	NÃO	RECALL:	Não Informado
COMUNICAÇÃO DE VENDA:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES DETALHES

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

QUEIXA DE ROUBO E FURTO



VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLACA:	EWR1C61	MUNICÍPIO / UF:	JANDAIA DO SUL / PR
CHASSI:	3FAHP0JA7CR132799	RENAVAM:	00385901780
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2011	ANO MODELO:	2012
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
CILINDRADA:	2488	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:	N/C	NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	ULTIMA ATUALIZAÇÃO:	

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES - BASE COMPLEMENTAR

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES/INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:		RESTRIÇÃO RENAINF:	
RESTRIÇÃO RFB:			

RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

FAVOR CONFIRMAR DÉBITOS, RESTRIÇÕES, DIVERGENCIAS NO SITE DO DETRAN DO ESTADO, SNG E DOCUMENTO CRV, ETC. VEÍCULOS ORIUNDOS DE LOCADORAS, (COMPRA DIRETA) , VERIFICAR SE EXISTE A RESTRIÇÃO DE - APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DIRETAMENTE COM A LOCADORA.

PLACA:	EWR1C61	MUNICÍPIO / UF:	JANDAIA DO SUL / PR
CHASSI:	3FAHP0JA7CR132799	RENAVAM:	00385901780
TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:	Não	NÚMERO DO MOTOR:	CR132799
MARCA/MODELO:	I/FORD FUSION	ESPÉCIE:	PASSEIRO
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2011	ANO MODELO:	2012
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	CAPAC. DE CARGA:	
TIPO DE MONTAGEM:	N/C	POTÊNCIA:	173
CAPAC. DE PASSAGEIROS:		PESO BRUTO TOTAL (PBT):	
CILINDRADA:	2488	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DE CARROCERIA:		NÚMERO DA CARROCERIA:	
CAP. MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT):	0	Nº EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL:	
NÚMERO DO CÂMBIO:		NÚMERO DO EIXO:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO: DANIELE CRISTINA DANTAS
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO
OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES: RESTRIÇÃO RENAJUD:

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



SÃO PAULO (SP)

DÉBITOS E RESTRIÇÕES - DETRAN (CORTESIA)

SUJEITO A ALTERAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. SEM VALIDADE COMO QUITAÇÃO DE DÉBITOS / RESTRIÇÕES INCLUSIVE JUDICIAIS PARA COMPRA DO VEÍCULO.// HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	0038.590178-0
Chassi:	3FAHP0JA7CR132799
Placa:	EWR-1C61
Marca/Modelo:	I/FORD FUSION
Município:	JANDAIA DO SUL / PR
Ano de fabricação/modelo:	2011/2012

Combustível:	GASOLINA
Cor:	CINZA
Categoria:	PARTICULAR
Espécie/Tipo:	PASSEIRO / AUTOMÓVEL
Situação do veículo:	VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO)
Tipo de Financiamento/ Restrição:	NÃO HÁ

PENDÊNCIAS

NÃO HÁ DÉBITO PARA ESTE VEÍCULO

SEGURANÇA VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

FINANCIAMENTO / RESTRIÇÃO

Campo	Informação
Situação	NADA CONSTA

RECALL

NADA CONSTA

APREENSÃO / LEILÃO

Restrição RFB Odômetro Bloqueios Não há registro de apreensão/processo de leilão para este veículo junto ao Detran-PR. Caso a apreensão tenha sido realizada (pela Polícia Militar) no fim de semana ou feriado, poderá não estar registrada no sistema. Neste caso, aguarde 24 horas e consulte novamente. Importante A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual. Informações Adicionais Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, consulte os bancos credenciados: Banco do Brasil Banco Cooperativo Sicredi Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB) Banco Rendimento Banco Santander Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município. DPRF - Departamento de Polícia Rodoviária Federal. DNIT - Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes. IPVA - Em caso de dúvidas consulte (www.fazenda.pr.gov.br). Seguro DPVAT - Em caso de dúvidas consulte (www.dpvatsegurodotransito.com.br). Este Extrato apresenta apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial Este Extrato não vale como negativa de débitos. Este Extrato é fornecido gratuitamente.

BLOQUEIOS

NADA CONSTA

HISTÓRICO DE KM, FAVOR VERIFICAR NO SITE DO DETRAN DO ESTADO.

GRAVAME

4			
PLACA / UF:	EWR-1C61 / PR	SITUAÇÃO:	Atual
NOME DO AGENTE:	BANCO VOTORANTIM S/A	DATA DO GRAVAME:	05/08/2022
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
3			
PLACA / UF:	EWR-1C61 / PR	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BANCO VOTORANTIM S/A	DATA DO GRAVAME:	03/03/2022
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
2			
PLACA / UF:	EWR-1C61 / PR	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	BB ADM DE CONSORCIO SA	DATA DO GRAVAME:	22/01/2021
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		
1			
PLACA / UF:	EWR-1261 / SP	SITUAÇÃO:	Histórico
NOME DO AGENTE:	LEASEPLAN ARRENDAMENTO MERCANTIL SA	DATA DO GRAVAME:	09/11/2011
STATUS:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

GRAVAME



NÃO HA REGISTRO

ACIDENTES DE TRÂNSITO - CORTESIA



ACIDENTE DE TRANSITO PARA O ESTADO DO PR - INDISPONÍVEL

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

CHASSI:	3FAHP0JA7CR132799	MARCA:	FORD
MODELO:	Fusion SEL 2.5 16V Gas. 4P	MONTADORA:	FORD
VEÍCULO:	Fusion	VERSÃO:	SEL
MOTOR:	2.5 16V	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
QTDE DE PORTAS:	4	ANO FABRICAÇÃO:	2011
ANO MODELO:	2012	REGIÃO GEOGRÁFICA:	America do Norte
PAÍS:	Mexico	LOCAL DE FABRICAÇÃO:	Hermosillo
VERIFICAÇÃO DE SERIAL:	OK	TIPO DE CARROCERIA:	Sedan
TIPO DE TRAÇÃO:		QUANTIDADE DE EIXOS:	
STATUS DÍGITO VERIFICADOR:	OK	QTDE DE IRREGULARIDADES:	0
TRANSMISSÃO:			
CONCLUSÃO:	Completa		

TABELA FIPE

MARCA	Ford	MODELO	Fusion SEL 2.5 16V 173cv Aut.
ANO MODELO	2012	COMBUSTIVEL	Gasolina
MÊS REFERÊNCIA	setembro de 2026	VALOR	R\$ 45.586,00

ALERTA DE PROCEDÊNCIA

ATENÇÃO: EXISTE ALERTA DE PROCEDENCIA NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDICIOS DE SINISTRO



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



O sinal amarelo pode estar relacionado ao ano ou modelo do veículo. Contudo, recomendamos a realização do laudo cautelar com análise de funilaria e pintura, a fim de verificar a existência de possíveis avarias leves e/ou peças substituídas.

AÇÃO TRABALHISTA – (CORTESIA)

CERTIFICA-SE QUE O DADO CONSULTADO NÃO CONSTA NO BANCO DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para uso interno do associado, As informações apresentadas refletem os dados disponíveis na data e hora da realização da consulta. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar, nem possui validade para fins judiciais ou processuais. É vedada a modificação, edição, resumo, supressão ou qualquer alteração do conteúdo deste relatório veicular. Para preservar sua integridade e autenticidade, o documento deverá ser utilizado e apresentado integralmente, exatamente como disponibilizado.