



LAUDO CAUTELAR : RYH0J43



DADOS DO CLIENTE

Nome: TOP CAR VEICULOS S/A CPF/CNPJ: 2.507162001622
Telefone: E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: VW Modelo: T CROSS HL TSI
Ano Fab. / Modelo: 2023 / 2024 Cor: PRATA
Placa: RYH0J43 Município: PENHA-SC
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 30.681

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BWBJ6BF5R4006236	9BWBJ6BF5R4006236	9BWBJ6BF5R4006236	✓
Motor	CWL174275	CWL174275	CWL174275	✓
Câmbio				



ANÁLISE DOS ITENS

1. CHASSI

✓ 1.16 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2. MOTOR

✓ 2.17 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ 2.24 - NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES

3. CÂMBIO

✓ 3.13 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ 3.19 - NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES / BIN

4.4 ETIQUETA 'ETA' - MOTOR

✓ 4.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.5. ETIQUETA 'ETA' - PORTA

✓ 5.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.6. ETIQUETA 'ETA' - ASSOALHO

✓ 6.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.10. VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 10.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.11. VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 11.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.14. VIDRO TRASEIRO

✓ 14.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.7. VIDRO DIANTEIRO

✓ 7.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.8. VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA

✓ 8.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.9. VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA

✓ 9.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.15. LACRE DA PLACA

✓ 15.15 - PLACA MERCOSUL (SEM LACRE)

7.16. REPAROS ESTRUTURAIS

- ✓ 16.19 - O VEÍCULO EXAMINADO NÃO POSSUI AVARIA E/OU REPARO QUE AFETEM A ESTRUTURA DA CARROCERIA.

8.17. REGISTRO DE LEILÃO, SALVADO, SINISTRO

- ✓ 17.07 - REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS

9.18. HODÔMETRO

- ✓ 18.04 - HODOMETRO FOTOGRAFADO.



FOTOS

CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETA ETAS (MOTOR E PORTA)



ETIQUETA ETAS (MOTOR E PORTA)



CRLV



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



PLACA TRASEIRA



LACRE/ QR CODE




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTOS



FRENTE



FRENTE



FRENTE



PORTA-MALAS




PORTA-MALAS



ESTEPE




ANÁLISE DE PINTURA





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

Veículo sem repinturas, apenas pequenas avarias na pintura;

Para-brisas com pequenos pinicados.

A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE DO HODÔMETRO DO VEÍCULO E NÃO AFERE A PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO.


ESTE DOCUMENTO NÃO OBTÉM VALIDADE JURÍDICA, MAS SERVE COMO CRIVO PARA DECISÃO SOBRE COMPRA/VENDA. NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS. - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

O LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR CERTIFICA AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO BIN/RENAVAM E VISTORIA FÍSICA REALIZADA NA SEDE DA ECV POR SEUS PROFISSIONAIS. QUALQUER MODIFICAÇÃO NO VEÍCULO POSTERIOR A DATA/HORA DA EMISSÃO DO LAUDO DE VISTORIA FICARÁ SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

VISTORIA VEICULAR BC LTDA**CNPJ:** 42.111.572/0001-98**Telefone:** (47) 9102-7577**Endereço:** Avenida Osvaldo Reis, 999
Fazendinha - Itajaí/SC

MATHEUS GERLACH DA SILVA
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISTORIA VEICULAR BC ITAJAI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISTORIA VEICULAR BC ITAJAI, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



AUTO SCORE

CÓDIGO: 5284867
DATA: 29/08/2026 13:50
IMPRESSÃO 29/08/2026 14:19

Confidencial p/ 42.111.572/0001-98

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: RYH0J43



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2023	ANO MODELO:	2024
MARCA / MODELO:	VW/T CROSS HL TSI	COR:	PRATA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1395	POTÊNCIA:	150
CAPAC. DE CARGA:	0	CMT/PBT:	214/174
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	23/06/2023	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	PENHA-SC	RENAVAM:	1351042197
CHASSI:	9BWBJ6BF5R4006236	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	CWL174275
------------------	-----------	-----------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	CWL174275
CARROCERIA:		

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: GUSTAVO HENRIQUE VERGES SCHMAL
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	RYH0J43	CHASSI:	9BWBJ6BF5R4006236
MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	2023/2024
COR:	Prata	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	PENHA / SC	UF ORIGEM:	PR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	CWL174275	POTÊNCIA:	150
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	214.0
CILINDRADAS:	1395	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	174.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
--------------	---------------	--------------	---------------

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **VISTORIA VEICULAR BC LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.